



รายงานผลการดำเนินงาน
**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน**

โดย : กองการจัดสรรน้ำ และ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 - 11
กรมทรัพยากรน้ำ



2568

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนสามารถปรับปรุงและพัฒนา ระบบให้มีความปลอดภัยและยั่งยืน

การดำเนินงานประกอบด้วย การให้ความรู้และการประเมินคุณภาพระบบประปาเบื้องต้น การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับข้อเสนอแนะในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานนี้จึงนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดทำ
กันยายน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุป	
รายงานผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	๑
๒. การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗
๓. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐
๔. ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๒
๕. ภาคผนวก	๒๗
- ภาพถ่ายการประชุมเตรียมการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	
- ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
- ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
- ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑	
- ภาพถ่ายกองการจัดสรรน้ำลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ	
- ภาพถ่ายการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างศักยภาพฯ	

บทสรุป

กรมทรัพยากรน้ำได้ถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาไม่ได้มาตรฐานในหลายพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพ อปท. ให้สามารถประเมินและปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง กรมทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนิน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘”


วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย ๑) เสริมสร้างศักยภาพ อปท. ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕๒๐ แห่ง และ ๒) ติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑๐ แห่ง

ผลการดำเนินงาน


๑. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (๕๒๐ แห่ง) พบว่า

๑.๑ ระบบประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับ "พอใช้" (๗๗.๓๑%) ปัญหาหลักที่พบ ได้แก่

- ไม่เคยมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำ (๘๓.๐๘%)
- ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี (๘๑.๙๕%)
- ไม่เคยใช้งานเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือฯ (๘๑.๑๕%)
- ไม่เคยมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (๘๐.๕๘%)
- ไม่มีเครื่องตรวจคลอรีนในน้ำประปาที่จ่ายมาตามท่อน้ำ (๗๕.๓๘%)



ระดับของระบบประปาหมู่บ้านในภาพรวม



ปัญหาที่พบในระบบประปาหมู่บ้าน ๕ อันดับแรก

๑.๒ คุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้านจากห้องปฏิบัติการ (กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา) ไม่ผ่านเกณฑ์ ๙๑.๙๒% มีเพียง ๘.๐๘% ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาหลักที่พบ ได้แก่

- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (๗๔.๖๒%)
- อีโคไล (๖๕.๗๗%)
- เหล็ก (๖๑.๓๕%)
- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (๑๗.๓๑%)
- ความขุ่น (๑๖.๗๓%)




๒. การติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๓๑๐ แห่ง) พบว่า

๒.๑ สถานะการดำเนินการปรับปรุง


จากการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๓๑๐ แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ปรับปรุงได้เพียงบางส่วนตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

- กลุ่มที่ดำเนินการครบถ้วน: ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของตนเอง
- กลุ่มที่ดำเนินการบางส่วน: ส่วนใหญ่ทำเฉพาะรายการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ
- กลุ่มที่ยังไม่ได้ดำเนินการเลย: ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมาจากการขาดงบประมาณ



๒.๒ แนวโน้มการพัฒนาแต่ละจุดของระบบประปา พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย

- จุดประเมีนที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้นจาก ๕๓๘ จุดในปี ๒๕๖๗ เป็น ๗๖๐ จุด (เพิ่มขึ้น ๑๔.๓๒%)
- จำนวนจุดประเมีนที่ต้องปรับปรุงลดลงจาก ๑,๐๑๒ จุดในปี ๒๕๖๗ เป็น ๗๙๐ จุด




เปรียบเทียบผลจุดประเมีนระบบประปาระหว่างปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

๒.๓ การพัฒนาขององค์ประกอบระบบประปา

องค์ประกอบที่มีการพัฒนาสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ

- ปริมาณน้ำและแรงดันน้ำ พัฒนาคืบหน้ามากที่สุด (๒๑.๙๔%)
- การควบคุมการผลิต พัฒนาเป็นอันดับสอง (๑๖.๑๓%)
- การบริหารจัดการ พัฒนาเป็นอันดับสาม (๑๕.๘๑%)




การพัฒนาขององค์ประกอบระบบประปาทั้ง ๕ ด้าน ที่ได้รับการเสริมสร้าง ปี ๒๕๖๗

๒.๔ ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง


๒.๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในภาพรวม ๕ ด้าน
หลังการดำเนินการปรับปรุง พบว่า

- ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓๐๑ แห่ง (๙๗.๑๐%) ได้มาตรฐาน
- ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๙ แห่ง (๒.๙๐%) ไม่ได้มาตรฐาน



๒.๔.๒ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ภาคสนาม หลังการดำเนินการปรับปรุง พบว่า

- ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๑๐ แห่ง (๓๕.๔๘%) มีคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน
- ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ แห่ง (๖๔.๕๒%) มีคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน



๑.โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๑. หลักการและเหตุผล

กรมทรัพยากรน้ำได้ถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้ประชาชนในชนบทมีน้ำประปาสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบปัญหาหลายด้าน อาทิ ระบบประปาไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โครงสร้างและอุปกรณ์ชำรุดหรือใช้การได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่ยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะหน่วยงานเจ้าของภารกิจ กรมทรัพยากรน้ำจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล จัดทำเครื่องมือและกลไกการติดตามประเมินผล และกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่

ต่อมา กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนิน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑,๑๒๐ แห่ง

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรน้ำจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่

๑. การเสริมสร้างความรู้และทักษะการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๒๐ แห่ง
๒. การติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑๐ แห่ง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

๓. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผู้ได้รับประโยชน์/ระยะเวลาดำเนินโครงการ/งบประมาณ

เป้าหมาย		
ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผู้ได้รับประโยชน์
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๒๐ แห่ง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ๒) ติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑๐ แห่ง	๑) ข้อมูลสถานะของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Information) ของประเทศ ๒) มีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของ สทน. ๑-๑๑ จำนวน ๕๒๐ แห่ง ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สทน. ๑-๑๑ จำนวน ๓๑๐ แห่ง
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)		
 งบประมาณ ๖.๖๓๐๐ ล้านบาท		

๔. เป้าหมายดำเนินการ

๔.๑ เสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕๒๐ แห่ง


๔.๒ ติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑๐ แห่ง

สทพ.๑



๔๐

๒๕




สทพ.๒



๑๒๐

๖๐




สทพ.๓



๔๐

๒๕




สทพ.๔




๔๐


๒๕




สทท.๕




สทท.๖




สทท.๗




สทท.๘




สทท.๙



สทท.๑๐



สทท.๑๑



รูปที่ ๑ เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑

๕. กิจกรรม

๕.๑ กองการจัดสรรน้ำศึกษาทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาหมู่บ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผน ลงพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๓ กองการจัดสรรน้ำจัดประชุมเตรียมการ/ติดตามผล/สรุปผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ จำนวน ๑ ครั้ง

๕.๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๕๒๐ อปท.

๕.๕ กองการจัดสรรน้ำจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมีสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อรองรับการติดตามปรับปรุงคุณภาพระบบประปาเบื้องต้นของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ

๕.๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ ดำเนินการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพฯ จำนวน ๓๑๐ อปท.

๕.๗ กองการจัดสรรน้ำติดตามผลการเสริมสร้างศักยภาพ อปท.

๕.๘ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ เก็บตัวอย่างน้ำประปาส่งให้ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จำนวน ๕๒๐ ตัวอย่าง

๕.๙ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จัดส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๕๒๐ ตัวอย่าง

๕.๑๐ กองการจัดสรรน้ำร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการเสริมสร้างศักยภาพ อปท.

๕.๑๑ กองการจัดสรรน้ำจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ


๕.๑๒ กองการจัดสรรน้ำจัดทำรายงานสรุปผลการเสริมสร้างศักยภาพ อปท.

๒.การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรม/หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดผลการดำเนินงานมีดังนี้

๑. การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๕๒๐ แห่ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิตน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ และการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมทั้งให้ อปท. ทำการประเมินระบบประปาเบื้องต้นในพื้นที่ของตนเองอย่างน้อย ๑ แห่ง



รูปที่ ๒ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเสริมสร้างฯ

๒. การเก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ

มีการเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตจากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักเกณฑ์ตาม “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๖๓” เพื่อประเมินความปลอดภัยของคุณภาพน้ำในระดับที่ประชาชนสามารถบริโภคได้



ด้านกายภาพ

ความขุ่น
สีปรากฏ
ความเป็นกรด-ด่าง



ด้านเคมีทั่วไป

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
ความกระด้าง
ซัลเฟต คลอไรด์
ไนเตรท ไนไตรท์
และฟลูออไรด์



ด้านโลหะหนัก

เหล็ก
แมงกานีส
ทองแดง
และสังกะสี



ด้านโลหะหนักที่เป็นพิษ

ตะกั่ว
โครเมียมรวม
แคดเมียม
สารหนู และปรอท



ด้านแบคทีเรีย

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
และอีโคไล

ได้นำผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อบท. แต่ละแห่ง มาวิเคราะห์ร่วมกับ
 วิศวกรหัตถ์คุณภาพน้ำ เพื่อสรุปปัญหาเชิงระบบในแต่ละพื้นที่ เช่น การขาดกระบวนการฆ่าเชื้อ
 ฆ่าเชื้อระบบกรอง หรือคุณภาพแหล่งน้ำดิบไม่เหมาะสม พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเฉพาะรายพื้นที่
 อบท. สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อไป

● ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง

เนื่องจากปัญหา เช่น ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร หรือข้อจำกัดทางเทคนิค เช่น ขาดเครื่องมือ ความรู้ หรืออื่น ๆ

ผลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ คณะกรรมการประเมินระบบประปาหมู่บ้านใน ๕ ด้านหลัก โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประเมินพัฒนาการและแนวโน้มของแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเฉพาะในระบบที่เคยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยตรวจเฉพาะ พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่าน เช่น ค่าคลอรีนตกค้าง ความขุ่น หรือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่านเครื่องวิเคราะห์น้ำภาคสนาม ซึ่งมีขีดจำกัดในการตรวจวัดเฉพาะพารามิเตอร์ พื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถทดแทนการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการได้

การตรวจครั้งนี้ จึงใช้เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยผลการประเมินจะแสดงว่า “ได้มาตรฐาน” หรือ “ไม่ได้มาตรฐาน” เฉพาะในพารามิเตอร์ที่สามารถตรวจได้ ผลดังกล่าวจะนำมาประกอบการติดตามผล และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนสนับสนุนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในระยะต่อไป

รูปที่ ๑๓/๑

แบบรายงานการติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ชื่อ อปท. _____

๒.ชื่อระบบประปาหมู่บ้าน _____

๓.ประเภทระบบประปา ☐ บาดาล ☐ ฝายดิน ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

๔.การปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ดำเนินการต่อเนื่องจากการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ของกรมทรัพยากรน้ำ

๕.๑ ☐ ดำเนินการปรับปรุงระบบแล้ว โดย
() ใช้งบประมาณหมด
() ไม่ใช้งบประมาณ
() อื่นๆ ระบุ _____

๕.๒ ☐ ปรับปรุงได้เพียงบางส่วน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) เนื่องจาก
() มีงบปรับปรุงเพียงบางส่วน
() ปรับปรุงเฉพาะรายการที่มีงบประมาณ
() บุคลากรไม่เพียงพอ
() อื่นๆ ระบุ _____

๕.๓ ☐ ยังไม่ดำเนินการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) เนื่องจาก
() ขาดงบประมาณ
() ขาดบุคลากร
() ปัญหาเทคนิค เช่น เครื่องมือ ความรู้
() อื่นๆ ระบุ _____

๕.ผลการประเมินคุณภาพระบบประปา

องค์ประกอบระบบประปา	ผลการประเมินอยู่ในระดับ		
	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	การเปลี่ยนแปลง
๑. ด้านแหล่งน้ำดิบ			
๒. ด้านระบบประปา			
๓. ด้านการควบคุมการผลิตและกระจายระบบประปา			
๔. ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำประปา			
๕. ด้านการบริหารจัดการระบบประปา			
รวมทั้ง ๕ ด้าน			

หมายเหตุ: ๑. ดี, ๒. พอใช้, ๓. พอควร, ๔. ไม่ค่อยดี, ๕. ไม่ดี

ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาในภาพรวม ๕ ด้าน ☐ ได้มาตรฐาน (ระดับพอใช้, ดี, ดีมาก) ☐ ต้องปรับปรุง

๖.ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม

ระบบประปาคุณภาพน้ำดี ☐ ได้มาตรฐาน ☐ ไม่ได้มาตรฐาน

ผู้เก็บข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล _____ ตำแหน่ง _____ เบอร์โทร _____ วันที่ _____

รูปที่ ๑๓/๒

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม
จากการติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้นำกรตรวจวิเคราะห์ _____

ระบบประปาหมู่บ้าน _____

วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ _____ วันที่วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ _____

ผู้วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ _____

รายการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		หน่วย	เกณฑ์ที่ผ่านผล
	พารามิเตอร์ ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘		
๑. ความขุ่น (Turbidity)			เนกซ์	ไม่เกิน ๕
๒. สีปรากฏ (Apparent color)			เนกซ์	ไม่เกิน ๑๕
๓. ความเป็นกรดและด่าง (pH)			-	๖.๕ - ๘.๕
๔. ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐๐
๕. ความกระด้าง (Hardness)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐๐
๖. ซัลเฟต (Sulfate)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐
๗. คลอไรด์ (Chloride)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐
๘. ไนเตรต (Nitrate as NO ₃)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐
๙. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓
๑๐. ฟลูออไรด์ (Fluoride)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๗
๑๑. เหล็ก (Iron)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓
๑๒. แมงกานีส (Manganese)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๑
๑๓. ทองแดง (Copper)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑
๑๔. สังกะสี (Zinc)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓
๑๕. ตะกั่ว (Lead)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๕
๑๖. โครเมียมรวม (Total chromium)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๕
๑๗. แคดเมียม (Cadmium)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑
๑๘. อาร์เซนิก (Arsenic)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑
๑๙. ปรอท (Mercury)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑
๒๐. โทริฟิเคชันเบคทีเรีย (TCB)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐๐
๒๑. อีโคไล (Escherichia coli)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐๐
๒๒. คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (Free Chlorine)			มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่น้อยกว่า ๐.๒-๐.๕

รูปที่ ๔ แบบรายงานการติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท.
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


เพื่อให้การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินและพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานได้ดำเนินการ ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้นในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑ ระบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ๕ ด้านหลัก ได้แก่

๑. ด้านแหล่งน้ำดิบ
๒. ด้านระบบประปา
๓. ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา
๔. ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา
๕. ด้านการบริหารจัดการระบบประปา

การประเมินใช้วิธีการสังเกต ตรวจสอบสภาพจริงของระบบ และสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนสภาพการดำเนินงานและปัญหาของระบบประปาในปัจจุบันอย่างรอบด้าน โดยมีผลสรุปดังนี้

๓.๑ ประเภทแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านที่ทำการประเมิน

การประเมินระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่า ระบบที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล มีจำนวน ๒๗๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๕ ของทั้งหมด ขณะที่ระบบที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน มีจำนวน ๒๔๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๕




รูปที่ ๕ ประเภทแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านที่ทำการประเมิน

๓.๒ ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน


๓.๒.๑ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน (ภาพรวม)

จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๔๐๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๑ ของทั้งหมด

ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่เคยมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำ” จำนวน ๔๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘



รูปที่ ๖ ระดับของระบบประปาหมู่บ้าน
ในภาพรวม



รูปที่ ๗ ปัญหาที่พบในระบบประปาหมู่บ้าน
๕ อันดับแรก

จากผลการประเมินคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่า มีระบบประปาที่ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ มีจำนวน ๔๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๒ ขณะที่ระบบประปาที่ “ผ่าน” เกณฑ์คุณภาพน้ำ จำนวน ๔๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๘ ของทั้งหมด


สำหรับระบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่าปัญหาด้านคุณภาพน้ำที่พบมากที่สุด ได้แก่

๑. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๓๘๘ แห่ง (ร้อยละ ๗๔.๖๒)


๒. อีโคไล เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๓๔๒ แห่ง (ร้อยละ ๖๕.๗๗)

๓. เหล็ก เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๓๑๙ แห่ง (ร้อยละ ๖๑.๓๕)

ของระบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด



รูปที่ ๘ จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน
แยกตามผลการประเมินคุณภาพน้ำ




รูปที่ ๙ รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ๕ อันดับแรก


๓.๒.๒ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน

จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๒๔๑ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๑๘๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๒

ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุดคือ “ไม่เคยมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ” จำนวน ๑๙๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๕ ของระบบที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน



รูปที่ ๑๐ ระดับของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน



รูปที่ ๑๑ ปัญหาที่พบในระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ๕ อันดับแรก

จากผลการประเมินคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๒๔๑ แห่ง พบว่า มีระบบประปา ที่ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์มีจำนวน ๒๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๙ ขณะที่ระบบประปาที่ “ผ่าน” เกณฑ์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑ ของระบบที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน


สำหรับระบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่าปัญหาด้านคุณภาพน้ำที่พบมากที่สุด ได้แก่

๑. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๒๐๐ แห่ง (ร้อยละ ๘๒.๙๙)


๒. อีโคไล เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๑๘๖ แห่ง (ร้อยละ ๗๗.๑๘)

๓. เหล็ก เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๑๓๕ แห่ง (ร้อยละ ๕๖.๐๒)

ของระบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด



รูปที่ ๑๒ จำนวนระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดินแยกตามผลการประเมินคุณภาพน้ำ




รูปที่ ๑๓ รายการคุณภาพน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ อันดับแรก (เฉพาะระบบที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)


๓.๒.๓ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล

จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๗๙ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๒๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๕

ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุดคือ “ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี” จำนวน ๒๔๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๓ ของระบบที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล



รูปที่ ๑๔ ระดับของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล



รูปที่ ๑๕ ปัญหาที่พบในระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล ๕ อันดับแรก

จากผลการประเมินคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๗๙ แห่ง พบว่า มีระบบประปาที่ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์มีจำนวน ๒๕๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๖ ขณะที่ระบบประปาที่ “ผ่าน” เกณฑ์คุณภาพน้ำ จำนวน ๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๔ ของระบบที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล


สำหรับระบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่าปัญหาด้านคุณภาพน้ำที่พบมากที่สุด ได้แก่

๑. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๑๘๘ แห่ง (ร้อยละ ๖๗.๓๘)


๒. เหล็ก เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๑๘๔ แห่ง (ร้อยละ ๖๕.๙๕)

๓. อีโคไล เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๑๕๖ แห่ง (ร้อยละ ๕๕.๙๑)

ของระบบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด



รูปที่ ๑๖ จำนวนระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาลแยกตามผลการประเมินคุณภาพน้ำ



รูปที่ ๑๗ รายการคุณภาพน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ อันดับแรก (เฉพาะระบบที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

๓.๓ ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน ของหลักเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบ ๕ ด้าน ประกอบด้วย

๑) ด้านแหล่งน้ำดิบ มีหลักเกณฑ์ คือ ปริมาณน้ำจะต้องเพียงพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปาได้ตลอดทั้งปี และคุณภาพน้ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้ในการบริโภคได้

๒) ด้านระบบประปา มีหลักเกณฑ์ คือ โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบประปา จะต้องมียุทธศาสตร์ครบถ้วน มีสภาพดี มีกำลังการผลิตน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของชุมชน

๓) ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา มีหลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา


๔) ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา มีหลักเกณฑ์ คือ ปริมาณน้ำที่ผลิตได้จะต้องเพียงพอกับความต้องการของชุมชน แรงดันน้ำจะไหลแรงครอบคลุมพื้นที่การให้บริการตลอดเวลา และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผลิตจะต้องได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓

๕) ด้านการบริหารกิจการระบบประปา มีหลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกิจการระบบประปาไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ใช้


๓.๓.๑ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านแหล่งน้ำดิบ

จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านแหล่งน้ำดิบ (ภาพรวม) จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่าระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดีมาก” จำนวน ๓๙๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๗ ของทั้งหมด

ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุดคือ “๑ ใน ๓ ปี ขาดแคลนน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอตลอดปี” จำนวน ๖๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๘




รูปที่ ๑๘ ผลการประเมินด้านแหล่งน้ำดิบ (ภาพรวม)




รูปที่ ๑๙ ปัญหาที่พบในด้านแหล่งน้ำดิบ (ภาพรวม)

สำหรับระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๒๔๑ แห่ง พบว่า แหล่งน้ำดิบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดีมาก” จำนวน ๑๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๖

ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “๑ ใน ๓ ปี ขาดแคลนน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอตลอดปี” จำนวน ๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๔




รูปที่ ๒๐ ผลการประเมินด้านแหล่งน้ำดิบ
(เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)




รูปที่ ๒๑ ปัญหาที่พบในด้านแหล่งน้ำดิบ
(เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)

ในส่วนของระบบที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๗๙ แห่ง พบว่า แหล่งน้ำดิบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดีมาก” จำนวน ๒๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒

ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรอง” จำนวน ๔๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔



รูปที่ ๒๒ ผลการประเมินด้านแหล่งน้ำดิบ
(เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)




รูปที่ ๒๓ ปัญหาที่พบในด้านแหล่งน้ำดิบ
(เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)


๓.๓.๒ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านระบบประปา

จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านระบบประปา (ภาพรวม) จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่าระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๒๔๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๘ ของทั้งหมด

ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุดคือ “ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ” จำนวน ๓๙๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๘




รูปที่ ๒๓ ผลการประเมินด้านระบบประปา (ภาพรวม)




รูปที่ ๒๔ ปัญหาที่พบในด้านระบบประปา (ภาพรวม)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๒๔๑ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๑๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๐

โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ” จำนวน ๑๗๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๓




รูปที่ ๒๕ ผลการประเมินด้านระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)




รูปที่ ๒๖ ปัญหาที่พบในด้านระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๗๙ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๑๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๓

โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ” จำนวน ๒๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๕




รูปที่ ๒๗ ผลการประเมินด้านระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)




รูปที่ ๒๘ ปัญหาที่พบในด้านระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)

๓.๓.๓ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา
จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา (ภาพรวม) จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๓๗๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ ของทั้งหมด

ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุดคือ “ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี” จำนวน ๔๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๒




รูปที่ ๒๙ ผลการประเมินด้านการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา (ภาพรวม)




รูปที่ ๓๐ ปัญหาที่พบในการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา (ภาพรวม)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๒๔๑ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๑๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๒

โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่เคยมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ” จำนวน ๑๙๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๕




รูปที่ ๓๑ ผลการประเมินด้านการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)




รูปที่ ๓๒ ปัญหาที่พบในด้านการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๗๙ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๒๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๖

โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี” จำนวน ๒๔๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๓



รูปที่ ๓๓ ผลการประเมินด้านการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)




รูปที่ ๓๔ ปัญหาที่พบในด้านการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา (เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)


๓.๓.๔ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา

จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา (ภาพรวม) จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๓๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของทั้งหมด

ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุดคือ “ไม่เคยมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำ” จำนวน ๔๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘




รูปที่ ๓๕ ผลการประเมินด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา (ภาพรวม)




รูปที่ ๓๖ ปัญหาที่พบในด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา (ภาพรวม)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๒๔๑ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” จำนวน ๑๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖

โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่เคยมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำ” จำนวน ๑๘๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๘




รูปที่ ๓๗ ผลการประเมินด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา (เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)




รูปที่ ๓๘ ปัญหาที่พบในด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา (เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๗๙ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๒๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๘ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่เคยมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำ” จำนวน ๒๔๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๗




รูปที่ ๓๙ ผลการประเมินด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา (เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)




รูปที่ ๔๐ ปัญหาที่พบในด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา (เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)

๓.๓.๕ ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการระบบประปา

จากการประเมินระบบประปาหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการระบบประปา (ภาพรวม) จำนวน ๕๒๐ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๓๗๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๕ ของทั้งหมด ขณะเดียวกันปัญหาที่พบมากที่สุดคือ “ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ” จำนวน ๓๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๓




รูปที่ ๔๑ ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการระบบประปา (ภาพรวม)




รูปที่ ๔๒ ปัญหาที่พบในการบริหารจัดการระบบประปา (ภาพรวม)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๒๔๑ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๑๖๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๑ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ” จำนวน ๑๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๒




รูปที่ ๔๓ ผลการประเมินด้านการบริหาร
กิจการระบบประปา
(เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)




รูปที่ ๔๔ ปัญหาที่พบในการบริหาร
กิจการระบบประปา
(เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน)

กรณีระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๗๙ แห่ง พบว่า ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” จำนวน ๒๐๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๐ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ “ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน” และ “ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ” จำนวน ๑๗๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๕



รูปที่ ๔๕ ผลการประเมินด้านการบริหาร
กิจการระบบประปา
(เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)



รูปที่ ๔๖ ปัญหาที่พบในการบริหาร
กิจการระบบประปา
(เฉพาะแหล่งน้ำบาดาล)

๔. ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภายหลังการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการ **ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน** ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๑๐ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมาไปใช้ในการปรับปรุงระบบประปาในระดับใด


การติดตามผลในครั้งนี้ดำเนินการผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดยเน้นประเด็นสำคัญ เช่น

- ความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
- ปัจจัยเอื้อหรืออุปสรรคที่ส่งผลต่อการปรับปรุง
- ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นของการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปรียบเทียบผลประเมินระบบประปาระหว่างปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ เพื่อประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเฉพาะพารามิเตอร์ที่เคยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี ๒๕๖๗ ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม ซึ่งใช้เพื่อการติดตามผลเบื้องต้นในเชิงเฝ้าระวัง รายละเอียดผลการติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้


๔.๑ การดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑๐ แห่ง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ปรับปรุงได้เพียงบางส่วนตามข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๔ ของจำนวนที่ติดตามทั้งหมด




รูปที่ ๔๗ สถานะการปรับปรุงระบบประปาตามข้อเสนอแนะ

กรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงครบแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของตนเองในการดำเนินการ จำนวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๓ ของกลุ่มดังกล่าว




รูปที่ ๔๘ แนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการปรับปรุงระบบประปาครบถ้วน

ในส่วนกรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการปรับปรุงได้เพียงบางส่วน พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินการเฉพาะรายการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ จำนวน ๑๕๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๙ ของกลุ่มดังกล่าว



รูปที่ ๔๙ สาเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงระบบประปาได้เพียงบางส่วน

สำหรับกรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปา พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๗ ของกลุ่มดังกล่าว



รูปที่ ๕๐ สาเหตุหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถปรับปรุงระบบประปาได้

๔.๒ ผลการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพระบบประปา พบว่า ผลการประเมินมีแนวโน้มเชิงบวกในทุกด้าน โดยสัดส่วนขององค์ประกอบของระบบประปาที่อยู่ในระดับ “ดี” (รวมดีมากและดี) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่สัดส่วนขององค์ประกอบของระบบประปาที่อยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” (รวมพอใช้, ปรับปรุง และปรับปรุงเร่งด่วน) มีแนวโน้มลดลง

หมายเหตุ: “องค์ประกอบของระบบประปา” หมายถึงแต่ละเกณฑ์หรือองค์ประกอบ ๕ ด้านของหลักเกณฑ์การประเมินระบบประปาหมู่บ้าน

๔.๒.๑ แนวโน้มการพัฒนา

จากการประเมินแต่ละจุดของระบบประปา พบว่าแนวโน้มเชิงบวกเพิ่มขึ้น

- องค์ประกอบของระบบประปาที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้นจาก ๕๓๘ จุด ในปี ๒๕๖๗ เป็น ๗๖๐ จุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๓๒)
- องค์ประกอบของระบบประปาที่ต้องปรับปรุงลดลงจาก ๑,๐๑๒ จุด ในปี ๒๕๖๗ เป็น ๗๙๐ จุด




รูปที่ ๕๑ ผลประเมินองค์ประกอบของระบบประปาภายหลังได้รับคำแนะนำ

๔.๒.๒ องค์ประกอบของระบบประปาที่มีการพัฒนาสูงสุด

- ปริมาณน้ำและแรงดันน้ำ พัฒนาดีขึ้นมากที่สุด
เพิ่มขึ้นจาก ๓๓ จุดในปี ๒๕๖๗ เป็น ๑๐๑ จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙๔
- การควบคุมการผลิต พัฒนาเป็นอันดับสอง
เพิ่มขึ้นจาก ๕๔ จุดในปี ๒๕๖๗ เป็น ๑๐๔ จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๑๓
- การบริหารจัดการ พัฒนาเป็นอันดับสาม
เพิ่มขึ้นจาก ๗๔ จุดในปี ๒๕๖๗ เป็น ๑๒๓ จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๘๑

๔.๒.๓ องค์ประกอบของระบบประปาอื่นๆ


- ระบบประปา เพิ่มขึ้นจาก ๑๓๔ จุดในปี ๒๕๖๗ เป็น ๑๗๔ จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๗๐
- แหล่งน้ำดิบ เพิ่มขึ้นจาก ๒๔๓ จุดในปี ๒๕๖๗ เป็น ๒๕๘ จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๘๔



รูปที่ ๕๒ การพัฒนาขององค์ประกอบระบบประปาทั้ง ๕ ด้าน ที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ปี ๒๕๖๗

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในภาพรวม ๕ ด้าน หลังการดำเนินการปรับปรุง


ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในภาพรวม ๕ ด้าน หลังการดำเนินการปรับปรุง พบว่า ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๐ ได้มาตรฐาน ส่วนระบบประปา จำนวน ๙ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๒.๙๐ ต้องปรับปรุง



รูปที่ ๕๒ ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในภาพรวม ๕ ด้าน หลังการดำเนินการปรับปรุง

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม หลังการดำเนินการปรับปรุง


ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนามหลังการดำเนินการปรับปรุง พบว่า ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๘ ได้มาตรฐาน และระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๒ ไม่ได้มาตรฐาน



รูปที่ ๕๓ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม หลังการดำเนินการปรับปรุง

- ภาพถ่ายการประชุมเตรียมการก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ
- ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ – ๑๑
- ภาพถ่ายกองการจัดสรรน้ำลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ
- ภาพถ่ายการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ

ภาพถ่ายการประชุมเตรียมการก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	กำแพงเพชร	คลองลาน	คลองน้ำไหล	๑๐	๒๔	บ้านมอศรีษฐาน	อบต.คลองน้ำไหล	ผิวดิน	ดี		x
๒	กำแพงเพชร	คลองลาน	คลองลานพัฒนา	๑๓		บ้านคลองปลาร้า	เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา	บาดาล	ดีมาก		x
๓	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	ทรงธรรม	๑๒	๓	บ้านสหธรรมพัฒนา	อบต.ทรงธรรม	บาดาล	ดี		x
๔	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นาบ่อคำ	๔	๒๓,๑๐,๑๘	บ้านหนองกอง	อบต.นาบ่อคำ	ผิวดิน	พอใช้		x
๕	เชียงราย	เมืองเชียงราย	บ้านดู่	๘		บ้านป่าอ้อ	เทศบาลตำบลบ้านดู่	ผิวดิน	ดี		x
๖	เชียงราย	เมืองเชียงราย	ป่าอ้อดอนชัย	๔		บ้านป่าไผ่	เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	บาดาล	ดี		x
๗	เชียงราย	แม่จัน	จันจว้าใต้	๙		บ้านแม่คำฝ้างหมื่น	เทศบาลตำบลจันจว้า	บาดาล	ดี		x
๘	เชียงราย	แม่จัน	แม่คำ	๘		บ้านแม่คำบ้านใหม่	เทศบาลตำบลแม่คำ	บาดาล	พอใช้		x
๙	เชียงราย	เวียงชัย	เมืองชุม	๘		บ้านยกเจริญ	เทศบาลตำบลเมืองชุม	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๐	เชียงราย	เวียงชัย	เวียงเหนือ	๑๐		บ้านปายางน้อย	เทศบาลตำบลเวียงเหนือ	บาดาล	พอใช้		x
๑๑	เชียงใหม่	ดอยหล่อ	ยางคราม	๔		บ้านห้วยรากไม้	เทศบาลตำบลยางคราม	บาดาล	ดี		x
๑๒	เชียงใหม่	ดอยหล่อ	สองแคว	๑		บ้านแม่ขาน	เทศบาลตำบลสองแคว	บาดาล	ดี		x
๑๓	เชียงใหม่	แม่วาง	ทุ่งรวงทอง	๕		บ้านสารภี	อบต.ทุ่งรวงทอง	บาดาล	ดี		x
๑๔	เชียงใหม่	แม่วาง	บ้านกาด	๙		บ้านปง	อบต.บ้านกาด	บาดาล	ดี		x
๑๕	เชียงใหม่	สันกำแพง	ร่องวัวแดง	๒		บ้านใหม่	อบต.ร่องวัวแดง	บาดาล	พอใช้		x
๑๖	เชียงใหม่	สันกำแพง	ออนใต้	๓		บ้านริมออน	เทศบาลตำบลออนใต้	บาดาล	ดี		x
๑๗	เชียงใหม่	สันทราย	สันทรายน้อย	๖		บ้านสันทรายทอง	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	บาดาล	ดี		x
๑๘	เชียงใหม่	สันทราย	สันนาเม็ง	๓		บ้านสันนาเม็ง	เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	บาดาล	ดี		x
๑๙	ตาก	วังเจ้า	เชียงทอง	๑๔		บ้านสยมใต้	อบต.เชียงทอง	ผิวดิน	ดีมาก		x
๒๐	ตาก	วังเจ้า	นาโบสถ์	๔	๕	บ้านนาโบสถ์	อบต.นาโบสถ์	บาดาล	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	ตาก	สามเงา	ย่านรี	๒		บ้านปายางเหนือ	อบต.ย่านรี	บาดาล	พอใช้		x
๒๒	ตาก	สามเงา	วังจันทร์	๙		บ้านศานติ	อบต.วังจันทร์	ผิวดิน	ดี		x
๒๓	พะเยา	ภูกามยาว	ดงเจน	๑๐		บ้านเชียงหม่น	เทศบาลตำบลดงเจน	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	พะเยา	ภูกามยาว	ห้วยแก้ว	๗		บ้านห้วยทรายขาว	อบต.ห้วยแก้ว	บาดาล	พอใช้	/	
๒๕	พะเยา	เมืองพะเยา	บ้านต๋น	๑๑		บ้านห้วยลึก	อบต.บ้านต๋น	บาดาล	ดี		x
๒๖	พะเยา	เมืองพะเยา	บ้านสา	๓	๔	บ้านสันเวียงใหม่	เทศบาลตำบลบ้านสา	บาดาล	ดี		x
๒๗	พะเยา	แม่ใจ	เจริญราษฎร์	๔		บ้านห้วยเจริญราษฎร์	เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์	ผิวดิน	ดีมาก		x
๒๘	พะเยา	แม่ใจ	แม่สุก	๒	๖	บ้านแม่สุก	อบต.แม่สุก	บาดาล	ดี		x
๒๙	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	บ้านกาศ	๕		บ้านแม่ต๋อนใต้	อบต.บ้านกาศ	บาดาล	ดี		x
๓๐	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	แม่ยวม	๔		บ้านห้วยสิงห์	เทศบาลตำบลแม่ยวม	บาดาล	ดี		x
๓๑	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	แม่คะตวน	๕		บ้านคอนฝิ่ง	อบต.แม่คะตวน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๒	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	แม่สวด	๘		บ้านแม่สวดใหม่	อบต.แม่สวด	ผิวดิน	ดี		x
๓๓	ลำปาง	เกาะคา	ศาลา	๔		บ้านหนองแขวน	เทศบาลตำบลศาลา	บาดาล	ดี		x
๓๔	ลำปาง	เกาะคา	ไหล่หิน	๓		บ้านแม่ฮวก	เทศบาลตำบลไหล่หิน	ผิวดิน	ดี		x
๓๕	ลำปาง	ห้างฉัตร	เมืองยาว	๑๐		บ้านเหล่า	เทศบาลตำบลเมืองยาว	บาดาล	พอใช้		x
๓๖	ลำปาง	ห้างฉัตร	แม่สัน	๑		บ้านป่าเหียง	อบต.แม่สัน	บาดาล	พอใช้		x
๓๗	ลำพูน	ป่าซาง	นครเจดีย์	๑๓		บ้านหนองเจดีย์	อบต.นครเจดีย์	บาดาล	ปรับปรุง		x
๓๘	ลำพูน	ป่าซาง	บ้านเรือน	๓		บ้านเรือน	อบต.บ้านเรือน	บาดาล	ดี		x
๓๙	ลำพูน	เมืองลำพูน	ศรีบัวบาน	๓		บ้านจำบอน	เทศบาลตำบลศรีบัวบาน	บาดาล	พอใช้		x
๔๐	ลำพูน	เมืองลำพูน	หนองช้างค้ำ	๒		บ้านหนองช้างค้ำ	เทศบาลตำบลหนองช้างค้ำ	บาดาล	พอใช้	/	

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	กำแพงเพชร	คลองขลุง	ท่ามะเขือ	๙		บ้านหนองจอกพัฒนา	อบต.ท่ามะเขือ	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๒	กำแพงเพชร	คลองขลุง	แม่ลาด	๒		บ้านแม่ลาดใหญ่	อบต.แม่ลาด	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓	เชียงราย	ป่าแดด	ป่าแดด	๑๑		บ้านเวียงเดิม	เทศบาลตำบลป่าแดด	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	เชียงราย	พาน	แม่ฮ้อ	๑๐	๑๗	บ้านแม่แก้วเหนือ	อบต.แม่ฮ้อ	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	แม่เจดีย์	๓		บ้านสา	อบต.แม่เจดีย์	บาดาล	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๖	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	เวียงกาหลง	๓		บ้านทุ่งมาน	เทศบาลตำบลเวียงกาหลง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๗	เชียงใหม่	สันทราย	ป่าไผ่	๒		บ้านหนองเต่าดำ	เทศบาลตำบลป่าไผ่	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	เชียงใหม่	สันป่าตอง	ท่าวังพร้าว	๗		บ้านต้นहनน้อย	อบต.ท่าวังพร้าว	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	เชียงใหม่	สันป่าตอง	ทุ่งสะโตก	๖	๗	บ้านร้อง	เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๐	เชียงใหม่	หางดง	ขุนคง	๕		บ้านขุนคง	อบต.ขุนคง	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๑๑	ตาก	บ้านตาก	แม่สลิด	๒		บ้านแม่สลิด	อบต.แม่สลิด	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๑๒	ตาก	สามเงา	ยกกระบัตร์	๑๒	๖	บ้านสองแควพัฒนา	อบต.ยกกระบัตร์	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๑๓	พะเยา	ดอกคำใต้	ดงสุวรรณ	๘		บ้านดงหลวง	อบต.ดงสุวรรณ	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๔	พะเยา	ดอกคำใต้	บ้านปิน	๕		บ้านจิ้งวาม	อบต.บ้านปิน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๕	พะเยา	เมืองพะเยา	แม่น้ำเรือ	๑๖		บ้านแม่น้ำเรือปง	อบต.แม่น้ำเรือ	บาดาล	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๑๖	ลำปาง	เถิน	แม่มอก	๘		บ้านห้วยเกาะหลวง	เทศบาลตำบลแม่มอก	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๗	ลำปาง	เถิน	เวียงมอก	๓		บ้านสะเลียมหวาน	เทศบาลตำบลเวียงมอก	ผิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๘	ลำปาง	เมืองลำปาง	บ้านเป้า	๑๑		บ้านทุ่งมานใต้	อบต.บ้านเป้า	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๑๙	ลำพูน	บ้านธิ	บ้านธิ	๖		บ้านป่าสัก	เทศบาลตำบลบ้านธิ	บาดาล	ดี	ดี	ดีขึ้น
๒๐	ลำพูน	บ้านธิ	ห้วยยาบ	๕		บ้านป่าตึง	อบต.ห้วยยาบ	บาดาล	พอใช้	ดี	คงที่
๒๑	ลำพูน	บ้านโฮ่ง	ศรีเตี้ย	๖		บ้านศรีเจริญ	เทศบาลตำบลศรีเตี้ย	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๒๒	ลำพูน	บ้านโฮ่ง	เหล่ายาว	๔		บ้านดอยแดน	อบต.เหล่ายาว	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๓	ลำพูน	ป่าซาง	ท่าตุ้ม	๒		บ้านหนองบัว	อบต.ท่าตุ้ม	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๔	ลำพูน	เมืองลำพูน	ตันธง	๒		บ้านสันตันธง	เทศบาลตำบลตันธง	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๒๕	ลำพูน	เวียงหนองล่อง	วังผาง	๑๑		บ้านดงใต้พัฒนา	เทศบาลตำบลวังผาง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำร่วม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	เขาท่าพระ	๕	๑	บ้านหาดกอสลิน	อบต.เขาท่าพระ	ผิวดิน	พอใช้		x
๒	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	๓		บ้านปากคลอง	เทศบาลตำบลชัยนาท	ผิวดิน	พอใช้		x
๓	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	ท่าชัย	๔		บ้านท่าไม้	อบต.ท่าชัย	บาดาล	พอใช้		x
๔	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	ธรรมามูล	๗	๑	บ้านท่าลาภ	เทศบาลตำบลธรรมามูล	ผิวดิน	พอใช้	/	
๕	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	บ้านกล้วย	๒		บ้านแหลมยาง	เทศบาลตำบลบ้านกล้วย	บาดาล	พอใช้		x
๖	ชัยนาท	หันคา	เด่นใหญ่	๑		บ้านเด่นใหญ่	อบต.เด่นใหญ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๗	ชัยนาท	หันคา	วังไก่อ่อน	๑		บ้านคลองคด	อบต.วังไก่อ่อน	บาดาล	พอใช้		x
๘	ชัยนาท	หันคา	สามง่ามท่าโบสถ์	๑		บ้านวังจิกตะวันตก	เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา	บาดาล	พอใช้		x
๙	ชัยนาท	หันคา	ห้วยงู	๙	๖	บ้านโคกหมู	เทศบาลตำบลห้วยงู	ผิวดิน	ดี		x
๑๐	ชัยนาท	หันคา	หันคา	๖		บ้านหนองต่อ	อบต.หันคา	ผิวดิน	ดี		x
๑๑	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ดอนคา	๓	๙	บ้านตุ๊กแก	อบต.ดอนคา	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๒	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ทำนบ	๒		บ้านเขาโคกแผ่น	อบต.ทำนบ	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๓	นครสวรรค์	ท่าตะโก	วังใหญ่	๗		บ้านทุ่งสว่าง	อบต.วังใหญ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๔	นครสวรรค์	ท่าตะโก	สายลำโพง	๔	๙,๑๐,๑๔	บ้านชะลอมแทน	อบต.สายลำโพง	ผิวดิน	ดี		x
๑๕	นครสวรรค์	หนองบัว	ทุ่งทอง	๖	๑๒	บ้านหนองกะเปา	อบต.ทุ่งทอง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๖	นครสวรรค์	หนองบัว	ธารทหาร	๒		บ้านน้ำสาตเหนือ	อบต.ธารทหาร	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๗	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองกล้วย	๑๑	๔,๙,๑๓	บ้านเนินขวาง	อบต.หนองกล้วย	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๘	นครสวรรค์	หนองบัว	ห้วยถั่วใต้	๓		บ้านหนองกระจุม	อบต.ห้วยถั่วใต้	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๙	นครสวรรค์	หนองบัว	ห้วยร่วม	๖	๕	บ้านไคแค	อบต.ห้วยร่วม	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๐	นครสวรรค์	หนองบัว	ห้วยใหญ่	๓		บ้านหนองคล่อ	อบต.ห้วยใหญ่	ผิวดิน	ดี		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองสาม	๘		บ้านคลองสาม	อบต.คลองสาม	บาดาล	พอใช้		x
๒๒	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองสี่	๑		บ้านคลองสี่	อบต.คลองสี่	บาดาล	พอใช้	/	
๒๓	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	บางหลวง	๕		บ้านคลองบางโพธิ์ใต้	อบต.บางหลวง	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	บ้านฉาง	๓		บ้านคลองบางหลวง	อบต.บ้านฉาง	บาดาล	พอใช้	/	
๒๕	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	สวนพริกไทย	๗		บ้านสวนพริกไทย	อบต.สวนพริกไทย	บาดาล	พอใช้	/	
๒๖	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	คลองพระอุดม	๖	๗	บ้านคลองเจ้าเมือง	เทศบาลตำบลคลองพระอุดม	บาดาล	พอใช้		x
๒๗	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	๙		บ้านคลองวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์	อบต.ระแหง	บาดาล	พอใช้		x
๒๘	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	หน้าไม้	๓		บ้านคลองอ่างแตก	อบต.หน้าไม้	บาดาล	พอใช้		x
๒๙	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคอไห	๙		บ้านคลองสิบสอง	อบต.บึงคอไห	บาดาล	พอใช้		x
๓๐	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	๗		บ้านคลองหก	อบต.บึงคำพร้อย	บาดาล	พอใช้		x
๓๑	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงทองหลาง	๑๗		บ้านคลองหกวา	อบต.บึงทองหลาง	บาดาล	พอใช้		x
๓๒	ปทุมธานี	ลำลูกกา	พีชอุดม	๒	๑,๓	บ้านอุดมสุข	อบต.พีชอุดม	บาดาล	พอใช้		x
๓๓	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลำไทร	๓		บ้านคลองสิบสองล่าง	อบต.ลำไทร	บาดาล	พอใช้		x
๓๔	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลำลูกกา	๕		บ้านคลองหกวา	เทศบาลตำบลลำลูกกา	บาดาล	พอใช้		x
๓๕	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลำลูกกา	๑๕		บ้านคลองซอยที่เจ็ด	อบต.ลำลูกกา	บาดาล	พอใช้	/	
๓๖	ปทุมธานี	สามโคก	คลองควาย	๒	๓	บ้านคลองสระ	อบต.คลองควาย	บาดาล	พอใช้		x
๓๗	ปทุมธานี	สามโคก	เชียงรากน้อย	๓		บ้านเมตารังค์	อบต.เชียงรากน้อย	บาดาล	พอใช้		x
๓๘	ปทุมธานี	สามโคก	เชียงรากใหญ่	๓		บ้านต้นตะกู	เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่	บาดาล	พอใช้		x
๓๙	ปทุมธานี	สามโคก	ท้ายเกาะ	๓		บ้านต้นสะตือ	อบต.ท้ายเกาะ	บาดาล	พอใช้		x
๔๐	ปทุมธานี	สามโคก	บางกระบือ	๓	๒	บ้านคาง	อบต.บางกระบือ	บาดาล	พอใช้		x
๔๑	ปทุมธานี	สามโคก	บางโพธิ์เหนือ	๓		บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ	อบต.บางโพธิ์เหนือ	บาดาล	พอใช้		x
๔๒	ปทุมธานี	สามโคก	สามโคก	๔	๓	บ้านคลองวัดแจ้ง	เทศบาลตำบลสามโคก	บาดาล	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำร่วม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภท ระบบ ประปา	ผลการประเมิน ระบบประปา หมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔๓	ปทุมธานี	หนองเสือ	นพรัตน์	๒		บ้านเกาะแถม	อบต.นพรัตน์	บาดาล	พอใช้		x
๔๔	ปทุมธานี	หนองเสือ	บึงกาสาม	๗		บ้านบึงกาสาม	อบต.บึงกาสาม	บาดาล	พอใช้		x
๔๕	ปทุมธานี	หนองเสือ	บึงขำอ้อ	๘		บ้านเอราวัณ	อบต.บึงขำอ้อ	บาดาล	พอใช้		x
๔๖	ปทุมธานี	หนองเสือ	บึงบอน	๙		บ้านบึงบอนฝั่งตะวันตก	อบต.บึงบอน	บาดาล	พอใช้		x
๔๗	ปทุมธานี	หนองเสือ	บึงบา	๓		บ้านแสงมณี	อบต.บึงบา	บาดาล	พอใช้		x
๔๘	ปทุมธานี	หนองเสือ	บึงบา	๖		บ้านบึงบาพัฒนา	เทศบาลตำบลหนองเสือ	บาดาล	พอใช้		x
๔๙	ปทุมธานี	หนองเสือ	ศาลาครุ	๓		บ้านสหพัฒนา	อบต.ศาลาครุ	บาดาล	พอใช้		x
๕๐	ปทุมธานี	หนองเสือ	หนองสามวัง	๔		บ้านหนองงูเหลือม	เทศบาลตำบลหนองสามวัง	บาดาล	พอใช้		x
๕๑	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	วังแดง	๓	๑,๒	บ้านโคกแก้ว	อบต.วังแดง	ผิวดิน	พอใช้		x
๕๒	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	ศาลาลอย	๑๐	๑๑	บ้านศาลาลอย	อบต.ศาลาลอย	ผิวดิน	พอใช้		x
๕๓	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	หนองขนาก	๒	๓	บ้านทุ่งมน	อบต.หนองขนาก	บาดาล	พอใช้		x
๕๔	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	ทางกลาง	๔		บ้านทางกลาง	อบต.เสาธง	บาดาล	พอใช้		x
๕๕	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	บ้านขล้อย	๒	๑,๓,๔,๕	บ้านบ้านขล้อย	อบต.บ้านขล้อย	ผิวดิน	พอใช้		x
๕๖	พระนครศรีอยุธยา	ภาชี	ดอนหญ้านาง	๑๐	๑,๒,๓,๔,๕,๙	บ้านทุ่งขาน	อบต.ดอนหญ้านาง	ผิวดิน	ดี		x
๕๗	พระนครศรีอยุธยา	ภาชี	ไผ่ล้อม	๒		บ้านไร่	อบต.ไผ่ล้อม	บาดาล	พอใช้		x
๕๘	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	ชะแมบ	๔		บ้านคลอง๒๗	อบต.ชะแมบ	บาดาล	พอใช้		x
๕๙	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	บ่อตาโล่	๔	๓,๕,๙	บ้านต้นตาล	อบต.บ่อตาโล่	บาดาล	พอใช้		x
๖๐	พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	ข้าวเม่า	๕	๔,๗	บ้านข้าวเม่า	อบต.ข้าวเม่า	บาดาล	พอใช้		x
๖๑	พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	สามบัณฑิต	๑๐		บ้านดอนพุดซา	อบต.สามบัณฑิต	บาดาล	พอใช้		x
๖๒	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	กันจุก	๑๖		บ้านดงกันดาล	อบต.กันจุก	ผิวดิน	พอใช้		x
๖๓	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	พญาวัง	๑๖		บ้านทรายทอง	อบต.พญาวัง	ผิวดิน	พอใช้		x
๖๔	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	วังพิกุล	๑	๕,๖,๑๔	บ้านวังพิกุล	อบต.วังพิกุล	บาดาล	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖๕	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	ศรีมงคล	๑๑		บ้านศรีมงคลใต้	อบต.ศรีมงคล	ผิวดิน	พอใช้		x
๖๖	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	บึงกระจับ	๕		บ้านบึงกระจับ	อบต.บึงกระจับ	ผิวดิน	พอใช้		x
๖๗	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	พุดเตย	๗		บ้านหนองยาว	อบต.พุดเตย	บาดาล	พอใช้		x
๖๘	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	สระประคู้	๑๑		บ้านลำนายพัฒนา	อบต.สระประคู้	บาดาล	พอใช้		x
๖๙	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	คลองกระจิง	๑		บ้านคลองกระจิง	อบต.คลองกระจิง	บาดาล	พอใช้		x
๗๐	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	โคกสะอาด	๔		บ้านโคกสะอาด	เทศบาลตำบลโคกสะอาด	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๑	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	สระกรวด	๓		บ้านวังขาม	อบต.สระกรวด	บาดาล	พอใช้		x
๗๒	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	กองทุล	๒		บ้านกองทุล	อบต.กองทุล	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๓	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	ท่าแดง	๗		บ้านโคกสูง	อบต.ท่าแดง	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๔	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	บ้านโกชน์	๑๓		บ้านกะบอนพัฒนา	อบต.บ้านโกชน์	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๕	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	เพชรละคร	๑๓		บ้านไผ่ทอง	อบต.เพชรละคร	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๖	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	วังโบสถ์	๖		บ้านวังโบสถ์	อบต.วังโบสถ์	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๗	ลพบุรี	โคกสำโรง	หลุมข้าว	๗	๔,๕,๖,๘	บ้านหลุมข้าว	อบต.หลุมข้าว	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๘	ลพบุรี	ท่าม่วง	บางลี	๕	๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘	บ้านบางลี	อบต.บางลี	ผิวดิน	พอใช้		x
๗๙	ลพบุรี	ท่าม่วง	บ้านเบิก	๗		บ้านม่วง	อบต.บ้านเบิก	บาดาล	พอใช้		x
๘๐	ลพบุรี	ท่าม่วง	โพตลาดแก้ว	๖		บ้านบางกระบือ	เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว	บาดาล	พอใช้		x
๘๑	ลพบุรี	บ้านหมี่	บางขาม	๑		บ้านบางกระเพียง	อบต.บางขาม	บาดาล	พอใช้		x
๘๒	ลพบุรี	บ้านหมี่	หนองเต่า	๒		บ้านโคกสุข	อบต.หนองเต่า	บาดาล	พอใช้		x
๘๓	ลพบุรี	พัฒนานิคม	โคกสลุง	๒		บ้านโคกสลุง	อบต.โคกสลุง	ผิวดิน	พอใช้		x
๘๔	ลพบุรี	พัฒนานิคม	ช่องสาริกา	๑		บ้านสาริกาพัฒนา	อบต.ช่องสาริกา	บาดาล	พอใช้		x
๘๕	สระบุรี	แก่งคอย	ชะอม	๓		บ้านกะเหรี่ยงคอม้า	อบต.ชะอม	บาดาล	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘๖	สระบุรี	แก่งคอย	ชำผักแพว	๓		บ้านชำผักแพว	อบต.ชำผักแพว	ผิวดิน	พอใช้		x
๘๗	สระบุรี	บ้านหมอ	บ้านหมอ	๘	๑,๓,๔,๕	บ้านสะพานดำ	เทศบาลตำบลลาดน้อย	ผิวดิน	พอใช้		x
๘๘	สระบุรี	บ้านหมอ	ไผ่ขวาง	๑	๐๔-ม.ค.	บ้านหนองพันเรือ	อบต.ไผ่ขวาง	บาดาล	พอใช้		x
๘๙	สระบุรี	บ้านหมอ	หนองบัว	๒		บ้านชัยบอน	เทศบาลตำบลหนองบัว	บาดาล	พอใช้		x
๙๐	สระบุรี	วิหารแดง	วิหารแดง	๕	๐๑-ต.ค.	บ้านบึงหนองบัว	อบต.วิหารแดง	ผิวดิน	พอใช้		x
๙๑	สระบุรี	วิหารแดง	หนองหมู	๔		บ้านสหกรณ์	อบต.หนองหมู	บาดาล	พอใช้		x
๙๒	สระบุรี	หนองแค	กุ่มหัก	๙	๓,๖	บ้านกุ่มหัก	อบต.กุ่มหัก	ผิวดิน	ดี		x
๙๓	สระบุรี	หนองแค	ไผ่ต่ำ	๓		บ้านหนองขาม	เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ	บาดาล	ดี		x
๙๔	สระบุรี	หนองแซง	ม่วงหวาน	๘		บ้านม่วงหวานใต้	อบต.ม่วงหวาน	บาดาล	พอใช้		x
๙๕	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	บางมัญ	๓		บ้านหลังถนน	อบต.บางมัญ	บาดาล	พอใช้		x
๙๖	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	โพกรวม	๖		บ้านจรรยาพร	อบต.โพกรวม	บาดาล	พอใช้		x
๙๗	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	ม่วงหมู่	๕		บ้านม่วงหมู่	อบต.ม่วงหมู่	บาดาล	พอใช้		x
๙๘	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	ชีน้ำร้าย	๔		บ้านบางปูน	อบต.ชีน้ำร้าย	บาดาล	พอใช้		x
๙๙	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	ทองเอน	๓		บ้านกลาง	อบต.ทองเอน	บาดาล	ดี		x
๑๐๐	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	ท่างาม	๓		บ้านโคกขาม	อบต.ท่างาม	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๑	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	น้ำตาล	๖		บ้านไร่	อบต.น้ำตาล	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๒	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	โพธิ์ชัย	๒		บ้านบางมอญ	อบต.โพธิ์ชัย	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๓	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	อินทร์บุรี	๒		บ้านสวนหลวง๒	อบต.อินทร์บุรี	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๔	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	อินทร์บุรี	๖		ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ	เทศบาลตำบลอินทร์บุรี	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๕	อ่างทอง	ไชโย	จรเข้ร้อง	๑		บ้านมะขาม	เทศบาลตำบลไชโย	บาดาล	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๐๖	อ่างทอง	ไชโย	ไชโย	๕	๖	วัดนก	เทศบาลตำบลเกษไชโย	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๗	อ่างทอง	ป่าโมก	นรสิงห์	๒	๑	บ้านตะพูน	อบต.นรสิงห์	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๘	อ่างทอง	ป่าโมก	โรงช้าง	๕	๓	บ้านแขก	อบต.โรงช้าง	บาดาล	พอใช้		x
๑๐๙	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	จำปาหล่อ	๗		บ้านลาดเค้านือ	อบต.จำปาหล่อ	บาดาล	พอใช้		x
๑๑๐	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	ศาลาแดง	๔		บ้านสวนมะม่วง	เทศบาลตำบลศาลาแดง	บาดาล	พอใช้		x
๑๑๑	อุทัยธานี	ลานสัก	น้ำรอบ	๓	๑๖	บ้านโป่งนวล	อบต.น้ำรอบ	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๑๒	อุทัยธานี	ลานสัก	ป่าอ้อ	๖		บ้านขับป่าพลู	อบต.ป่าอ้อ	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๑๓	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	ไผ่เขียว	๒๒		บ้านบึงตัน	อบต.ไผ่เขียว	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๑๔	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	สว่างอารมณ์	๒	๑,๖	บ้านดอนใหญ่	เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ	ผิวดิน	ดี	/	
๑๑๕	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	หนองหลวง	๗		บ้านหนองแวง	อบต.หนองหลวง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๑๖	อุทัยธานี	หนองฉาง	ทุ่งพง	๖		บ้านหนองจิก	อบต.ทุ่งพง	บาดาล	พอใช้		x
๑๑๗	อุทัยธานี	หนองฉาง	หนองฉาง	๖		บ้านทุ่งทอง	อบต.หนองฉาง	บาดาล	พอใช้		x
๑๑๘	อุทัยธานี	หนองฉาง	หนองยาง	๙		บ้านทุ่งใหญ่	อบต.หนองยาง	บาดาล	พอใช้		x
๑๑๙	อุทัยธานี	หนองฉาง	หนองสรวง	๔		บ้านหนองหญ้าปล้อง	อบต.หนองสรวง	บาดาล	พอใช้		x
๑๒๐	อุทัยธานี	หนองฉาง	อุทัยเก่า	๑๐	๓	บ้านหนองจิกยาว	อบต.อุทัยเก่า	บาดาล	พอใช้		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	ชัยนาท	เนินขาม	กะบกเตี้ย	๙		บ้านชัยปลากะบอง	อบต.กะบกเตี้ย	ฝิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒	ชัยนาท	เนินขาม	เนินขาม	๒		บ้านเนินขาม	เทศบาลตำบลเนินขาม	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๓	ชัยนาท	เนินขาม	สุขเดือนห้า	๑๓		บ้านหนองโปร่ง	อบต.สุขเดือนห้า	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	ชัยนาท	มโนรมย์	วัดโคก	๒		บ้านหนองม่วง	อบต.วัดโคก	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	ชัยนาท	มโนรมย์	ตลาดาน	๒		บ้านตลาดาน	เทศบาลตำบลตลาดาน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๖	นครสวรรค์	โกรกพระ	โกรกพระ	๑		บ้านหัวแหลม	อบต.โกรกพระ	ฝิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๗	นครสวรรค์	โกรกพระ	ยางตาล	๕		บ้านยางตาล	อบต.ยางตาล	ฝิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๘	นครสวรรค์	โกรกพระ	ศาลาแดง	๔		บ้านกระจำงาม	อบต.ศาลาแดง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	นครสวรรค์	โกรกพระ	หาดสูง	๖		บ้านเนินหญ้าคา	อบต.หาดสูง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๐	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ย่านมัทรี	๗		บ้านหาดสะแก	อบต.ย่านมัทรี	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๑	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	จำปา	๕		บ้านโพธิ์ไทร	อบต.จำปา	ฝิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๒	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	บ้านร่อม	๒		บ้านร่อม	อบต.บ้านร่อม	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๓	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	โพธิ์เอน	๖		บ้านใหม่สามเรือน	อบต.โพธิ์เอน	ฝิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๔	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	ขยาย	๖		บ้านขยาย	อบต.โพธิ์สามต้น	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๕	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	หันสัง	๗		บ้านหันสัง	อบต.หันสัง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๖	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	ทำดินแดง	๒		บ้านเหนือวัด	อบต.ทำดินแดง	ฝิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๗	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	บ้านแค	๘		บ้านกุด	อบต.บ้านแค	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๘	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	ลาดชิด	๖		บ้านลาดชิด	อบต.ลาดชิด	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๙	ลพบุรี	ท่าม่วง	ท่าม่วง	๑๑		บ้านกล้วย	อบต.ท่าม่วง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๐	ลพบุรี	บ้านหมี่	บ้านชี	๑		บ้านท้องคั่ง	อบต.บ้านชี	ฝิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๑	ลพบุรี	บ้านหมี่	ไผ่ใหญ่	๓		บ้านโป่ง	อบต.ไผ่ใหญ่	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๒	ลพบุรี	บ้านหมี่	หนองทรายขาว	๔		บ้านสระเตย	อบต.หนองทรายขาว	ฝิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๓	ลพบุรี	พัฒนานิคม	xonน้อย	๑		บ้านห้วยสำราญ	อบต.xonน้อย	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๔	ลพบุรี	พัฒนานิคม	น้ำสุด	๑		บ้านน้ำสุด	อบต.น้ำสุด	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภท ระบบ ประปา	ผลการประเมิน ระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๒๕	ลพบุรี	พัฒนานิคม	หนองบัว	๖		บ้านซอย ๒๗	อบต.หนองบัว	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๑	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	กกโก	๓		บ้านดงน้อย	เทศบาลตำบลกกโก	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๒	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	โคกกะเทียม	๕		บ้านโคกกะเทียม	อบต.โคกกะเทียม	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๓	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	โคกลำพาน	๑		บ้านโคกกระถิ่น	อบต.โคกลำพาน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๔	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ดอนโพธิ์	๕		บ้านศิริชะกระบือ	อบต.ดอนโพธิ์	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๕	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	บางชันหมาก	๙		บ้านบางชันหมาก	อบต.บางชันหมาก	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๖	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	บ้านซอย	๑๑		บ้านซอยใต้	อบต.บ้านซอย	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๗	สระบุรี	แก่งคอย	ท่าคล้อ	๘		บ้านท่าศาลา	อบต.ท่าคล้อ	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๘	สระบุรี	แก่งคอย	ห้วยแห้ง	๗		บ้านไร่	อบต.ห้วยแห้ง	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๙	สระบุรี	แก่งคอย	หินซ้อน	๕		บ้านชัยม่วง	อบต.หินซ้อน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓๐	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	เขาดินพัฒนา	๒		บ้านเขาดิน	อบต.เขาดินพัฒนา	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓๑	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	ฝั่งรวง	๕		บ้านฝั่งรวง	อบต.ฝั่งรวง	ผิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๓๒	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	หน้าพระลาน	๔		บ้านเขารวก	อบต.หน้าพระลาน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓๓	สระบุรี	พระพุทธบาท	ธารเกษม	๒		บ้านโพธิ์พร้อมจิตร์	เทศบาลตำบลธารเกษม	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๓๔	สระบุรี	พระพุทธบาท	นายาว	๑		บ้านสระลำไย	เทศบาลตำบลนายาว	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓๕	สระบุรี	พระพุทธบาท	พุดจางาน	๑		บ้านคลองม่วง	อบต.พุดจางาน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓๖	สระบุรี	วิหารแดง	คลองเรือ	๘		บ้านหนองสะอากค์	อบต.คลองเรือ	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๗๗	สระบุรี	วิหารแดง	บ้านลำ	๓		บ้านปายาง	อบต.บ้านลำ	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓๘	สิงห์บุรี	ท่าช้าง	พิบูลทอง	๑		บ้านอกโรย	เทศบาลตำบลถอนสมอ	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๓๙	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	บ้านหม้อ	๕		บ้านเก่า	อบต.บ้านหม้อ	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔๐	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	พรหมบุรี	๕		บ้านอัมพวันใต้	เทศบาลตำบลพรหมบุรี	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔๑	ลพบุรี	พัฒนานิคม	หนองบัว	๖		บ้านซอย ๒๗	อบต.หนองบัว	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๔๒	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	กกโก	๓		บ้านดงน้อย	เทศบาลตำบลกกโก	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๔๓	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	โคกกะเทียม	๕		บ้านโคกกะเทียม	อบต.โคกกะเทียม	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๔๔	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	โคกลำพาน	๑		บ้านโคกกระถิ่น	อบต.โคกลำพาน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๔๕	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ดอนโพธิ์	๕		บ้านศิริชะกระบือ	อบต.ดอนโพธิ์	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภท ระบบ ประปา	ผลการประเมิน ระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๔๖	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	พระงาม	๑		บ้านชีปะขาว	อบต.พระงาม	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔๗	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	ต้นโพธิ์	๒		บ้านพระทราย (๑)	อบต.ต้นโพธิ์	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔๘	อ่างทอง	ป่าโมก	บางเสด็จ	๖		บ้านบางเสด็จ	อบต.บางเสด็จ	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๔๙	อ่างทอง	ป่าโมก	โผงเผง	๑		บ้านเลน	อบต.โผงเผง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕๐	อ่างทอง	ป่าโมก	สายทอง	๔		บ้านสายทอง	อบต.สายทอง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕๑	อ่างทอง	ป่าโมก	เอกราช	๓		บ้านเสียดาว	อบต.เอกราช	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕๒	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	คลองวัว	๒		บ้านคลองวัว	อบต.คลองวัว	บาดาล	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๕๓	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	ตลาดกรวด	๓		บ้านตลาดกรวด	อบต.ตลาดกรวด	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕๔	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	บ้านแห	๒		บ้านโพสะ	อบต.บ้านแห	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕๕	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	ป่าจั่ว	๕		บ้านโรงนา	อบต.ป่าจั่ว	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕๖	อุทัยธานี	ลานสัก	ลานสัก	๒		บ้านลานสัก	เทศบาลตำบลลานสัก	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๕๗	อุทัยธานี	ลานสัก	ลานสัก	๑๐		บ้านสุขเสถียร	อบต.ลานสัก	ผิวดิน	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๕๘	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	พลวงสองนาง	๓		บ้านหนองก่	เทศบาลตำบลพลวงสองนาง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕๙	อุทัยธานี	ห้วยคต	ทองกลาง	๒		บ้านสมอทอง	อบต.ทองกลาง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๖๐	อุทัยธานี	ห้วยคต	ห้วยคต	๑		บ้านชุมทหาร	อบต.ห้วยคต	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒







สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	บึงกาฬ	เซกา	น้ำจั้น	๘	๕	บ้านหนองนาแซง	อบต.น้ำจั้น	บาดาล	ดี	/	
๒	บึงกาฬ	เซกา	หนองห่ม	๓	๒	บ้านเหล่าสวนกล้วย	อบต.หนองห่ม	ผิวดิน	พอใช้		x
๓	บึงกาฬ	บึงโขงหลง	ท่าดอกคำ	๙		บ้านท่าดอกคำเหนือ	อบต.ท่าดอกคำ	บาดาล	พอใช้		x
๔	บึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	๔	๖,๑๔	บ้านโสกโพธิ์	เทศบาลตำบลบึงงาม	ผิวดิน	พอใช้		x
๕	บึงกาฬ	บุ่งคล้า	โคกกวาง	๑		บ้านโคกกวาง	อบต.โคกกวาง	บาดาล	พอใช้		x
๖	บึงกาฬ	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	๓		บ้านบุ่งคล้าเหนือ	อบต.บุ่งคล้า	ผิวดิน	พอใช้		x
๗	บึงกาฬ	พรเจริญ	วังชมภู	๑		บ้านวังยาว	อบต.วังชมภู	บาดาล	ปรับปรุง		x
๘	บึงกาฬ	พรเจริญ	ศรีชมภู	๓	๒	บ้านโนน	อบต.ศรีชมภู	ผิวดิน	พอใช้		x
๙	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	ชัยพร	๑๑		บ้านใหม่ชัยพร	อบต.ชัยพร	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๐	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	นาสวรรค์	๔		บ้านหนองแสง	อบต.นาสวรรค์	ผิวดิน	ดี		x
๑๑	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	โนนสมบูรณ์	๘		บ้านโนนคำรุ	อบต.โนนสมบูรณ์	บาดาล	พอใช้		x
๑๒	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	๔		บ้านนาป่าน	เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๓	บึงกาฬ	ศรีวิไล	นาสะแบง	๖	๕	บ้านหนองบัวเงิน	อบต.นาสะแบง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๔	บึงกาฬ	ศรีวิไล	นาแสง	๗	๘	บ้านแสงสาคร	อบต.นาแสง	ผิวดิน	ดี		x
๑๕	สกลนคร	เจริญศิลป์	บ้านเหล่า	๘		บ้านหนองผือ	อบต.บ้านเหล่า	บาดาล	พอใช้		x
๑๖	สกลนคร	พรรณานิคม	พอกน้อย	๑๒		บ้านสามแยก	อบต.พอกน้อย	บาดาล	พอใช้		x
๑๗	สกลนคร	เมืองสกลนคร	ขมิ้น	๒		บ้านขมิ้น	อบต.ขมิ้น	ผิวดิน	ดีมาก		x
๑๘	สกลนคร	เมืองสกลนคร	จั่วต่อน	๑	๒,๓,๔,๖,๑๖	บ้านจั่วต่อน	อบต.บ้านจั่วต่อน	ผิวดิน	ดีมาก	/	
๑๙	สกลนคร	เมืองสกลนคร	โนนหอม	๓		บ้านไผ่ล้อม	อบต.โนนหอม	บาดาล	พอใช้		x
๒๐	สกลนคร	เมืองสกลนคร	ห้วยยาง	๕		บ้านบอน	อบต.ห้วยยาง	บาดาล	ดีมาก		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	สกลนคร	เมืองสกลนคร	เหล่าปอแดง	๕	๑	บ้านหนองสระ	อบต.เหล่าปอแดง	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๒	สกลนคร	เมืองสกลนคร	ยางโอง	๑๑		บ้านหนองแหวนพัฒนา	เทศบาลตำบลยางโอง	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๓	สกลนคร	สว่างแดนดิน	ทรายมูล	๑		บ้านทรายมูล	อบต.ทรายมูล	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๔	สกลนคร	สว่างแดนดิน	ธาตุทอง	๒		บ้านหินโงม	อบต.ธาตุทอง	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๕	สกลนคร	สว่างแดนดิน	บงเหนือ	๑		วัดบริบูรณ์	อบต.บงเหนือ	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๖	สกลนคร	สว่างแดนดิน	พันนา	๔		บ้านจั่ว	เทศบาลตำบลพันนา	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๗	หนองคาย	ท่าบ่อ	นาข่า	๕	๖	บ้านพญาหาร	อบต.นาข่า	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๘	หนองคาย	ท่าบ่อ	น้ำโมง	๓		บ้านพุ่ม	อบต.น้ำโมง	บาดาล	พอใช้		x
๒๙	หนองคาย	ท่าบ่อ	บ้านเคื่อ	๙	๒,๓,๔,๕	บ้านเสียน	อบต.บ้านเคื่อ	ผิวดิน	ดี		x
๓๐	หนองคาย	ท่าบ่อ	บ้านวาน	๑		บ้านวาน	อบต.บ้านวาน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๑	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	บ้านหม้อ	๖		บ้านยางคำ	อบต.บ้านหม้อ	บาดาล	พอใช้		x
๓๒	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	หนองปลาปาก	๖		บ้านไทยสามัคคี	อบต.หนองปลาปาก	บาดาล	ดีมาก	/	
๓๓	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	นามะเฟือง	๕	๖,๑๐	บ้านโนนสว่าง	อบต.นามะเฟือง	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๔	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	บ้านพร้าว	๗	๖,๘,๑๓,๑๕	บ้านศรีสุข	อบต.บ้านพร้าว	บาดาล	พอใช้	/	
๓๕	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	ป่าไม้งาม	๑๓	๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒	บ้านลาดกลาง	อบต.ป่าไม้งาม	บาดาล	ดี	/	
๓๖	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	ห้วยนา	๓		บ้านข่าใหญ่	อบต.ห้วยนา	บาดาล	พอใช้		x
๓๗	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	ทรายทอง	๑		บ้านใหม่ทรายทอง	อบต.ทรายทอง	บาดาล	พอใช้		x
๓๘	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	นากก	๙		บ้านโนนงาม	อบต.นากก	บาดาล	พอใช้		x
๓๙	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	ยางหล่อ	๑๓		บ้านชัยเจริญ	เทศบาลตำบลยางหล่อ	บาดาล	พอใช้		x
๔๐	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	หนองกุงแก้ว	๒		บ้านโนนสะอาด	อบต.หนองกุงแก้ว	บาดาล	พอใช้		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	นครพนม	เรณูนคร	ท่าลาด	๗		บ้านสร้างเม็ก	อบต.ท่าลาด	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒	นครพนม	วังยาง	ยอดขาด	๔		บ้านหนองบึง	อบต.ยอดขาด	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๓	เลย	วังสะพุง	เขาหลวง	๖		บ้านนาข้าแขง	อบต.เขาหลวง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	เลย	วังสะพุง	ผาบึง	๑		บ้านนาแก	อบต.ผาบึง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	เลย	วังสะพุง	ศรีสงคราม	๗		บ้านห้วยทรายคำ	เทศบาลตำบลศรีสงคราม	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๖	เลย	เอราวัณ	ผาอินทร์แปลง	๑		บ้านหนองใหญ่	เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๗	เลย	เอราวัณ	เอราวัณ	๗		บ้านโคกกรัง	เทศบาลตำบลเอราวัณ	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	สกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	๙		บ้านกุดนาขาม	อบต.เจริญศิลป์	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	สกลนคร	พรรณานิคม	ช้างมิ่ง	๔		บ้านหนองโคก	อบต.ช้างมิ่ง	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๑๐	สกลนคร	พังโคน	ไฮหย่อง	๒		บ้านไฮหย่อง	เทศบาลตำบลไฮหย่อง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๑	สกลนคร	เมืองสกลนคร	เชียงเครือ	๑		บ้านเชียงเครือ	เทศบาลตำบลเชียงเครือ	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๑๒	สกลนคร	เมืองสกลนคร	ดงมะไฟ	๕		บ้านนากับแก	อบต.ดงมะไฟ	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๓	สกลนคร	สว่างแดนดิน	ค้อใต้	๓		บ้านขาม	อบต.ค้อใต้	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๔	สกลนคร	สว่างแดนดิน	บงใต้	๑		บ้านกุดจิก	เทศบาลตำบลบงใต้	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๕	สกลนคร	สว่างแดนดิน	แวง	๒		บ้านโนนสุขวิญ	อบต.แวง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๖	หนองคาย	ท่าบ่อ	ก่องนาง	๑		บ้านก่องนาง	เทศบาลตำบลก่องนาง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๗	หนองคาย	โพนพิสัย	กุดบง	๑๒	๘	บ้านโนนฤๅษีใหม่	อบต.กุดบง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๘	หนองคาย	โพนพิสัย	นาหน่ง	๑		บ้านนาหน่ง	อบต.นาหน่ง	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๑๙	หนองคาย	โพนพิสัย	บ้านผือ	๑	๒	บ้านผือ	อบต.บ้านผือ	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๐	หนองคาย	โพนพิสัย	วัดหลวง	๑๖		บ้านโคกเจริญ	อบต.วัดหลวง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๑	หนองคาย	โพนพิสัย	เหล่าต่างคำ	๒		บ้านต่างคำวิทยา	อบต.ผาสุก	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๒	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	โนนทัน	๕		บ้านอ่างบุรพา	อบต.โนนทัน	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๒๓	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	โนนม่วง	๑๐		บ้านห้วยไร่	อบต.โนนม่วง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๔	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	โนนสะอาด	๑๕		บ้านศรีภูทอง	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	ผิวดิน	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๒๕	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	หนองบัวใต้	๔		บ้านจอมบึงพัฒนา	อบต.หนองบัวใต้	บาดาล	ดี	ดี	คงที่

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เจ้าท่า	๑๓		บ้านท่าสามัคคี	อบต.เจ้าท่า	ผิวดิน	พอใช้		x
๒	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	แจนแลน	๘		บ้านแจนแลน	อบต.แจนแลน	ผิวดิน	พอใช้	/	
๓	กาฬสินธุ์	คำม่วง	นาบอน	๒		บ้านนาบอน	อบต.นาบอน	บาดาล	ปรับปรุง		x
๔	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	กุดจิก	๖		บ้านโคกกลาง	เทศบาลตำบลกุดจิก	ผิวดิน	พอใช้	/	
๕	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	บึงวิชัย	๒		บ้านนาสัมพันธ์	เทศบาลตำบลบึงวิชัย	ผิวดิน	พอใช้		x
๖	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	เขาพระนอน	๗		บ้านหนองแสง	อบต.เขาพระ	ผิวดิน	พอใช้	/	
๗	กาฬสินธุ์	สมเด็จ	หมู่ม่น	๗		บ้านแก่งพญชัย	อบต.หมู่ม่น	บาดาล	พอใช้		x
๘	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	นามะเขือ	๙		บ้านดอนจันทร์	อบต.บ้านดอนจันทร์	ผิวดิน	พอใช้		x
๙	กาฬสินธุ์	สามชัย	หนองช้าง	๓		บ้านหนองช้าง-หนองแก่นทราย	อบต.หนองหัวช้าง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๐	ขอนแก่น	ภูผาม่าน	ห้วยม่วง	๖	๗,๕,๙	บ้านทรัพย์สมบูรณ์	อบต.ห้วยม่วง	บาดาล	พอใช้		x
๑๑	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	นาข่า	๒		บ้านหนองก้านเหลือง	เทศบาลตำบลนาข่า	บาดาล	พอใช้		x
๑๒	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	โนนท่อน	๑	๒	บ้านโนนท่อน	เทศบาลตำบลโนนท่อน	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๓	ขอนแก่น	เวียงเก่า	ในเมือง	๑๒	๑,๒	บ้านหนองคู	เทศบาลตำบลในเมือง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๔	ขอนแก่น	หนองนาคำ	กุดธาตุ	๑๔		บ้านหนองแวง	อบต.กุดธาตุ	บาดาล	พอใช้		x
๑๕	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	โคกสูง	๑๐		บ้านโคกสว่าง	เทศบาลตำบลโคกสูง	บาดาล	พอใช้	/	
๑๖	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	หนองข่า	๗		บ้านห้วยยางคำ	อบต.นาข่า	บาดาล	พอใช้		x
๑๗	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	ช่องสามหมอ	๕		บ้านชนแดง	อบต.ช่องสามหมอ	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๘	ชัยภูมิ	จัตุรัส	บ้านขาม	๑๐		บ้านโนนตะโก	อบต.บ้านขาม	บาดาล	พอใช้		x
๑๙	ชัยภูมิ	เทพสถิต	บ้านไร่	๔		บ้านวังอ้ายโพธิ์	อบต.บ้านไร่	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๐	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	สามสวน	๑๔		บ้านสามสวนกลาง	อบต.สามสวน	ผิวดิน	ปรับปรุง		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	ชัยภูมิ	ภูเขียว	หนองคอนไทย	๔		บ้านหนองคอนไทย	อบต.หนองคอนไทย	บาดาล	พอใช้		x
๒๒	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ห้วยต้อน	๕		บ้านค่าน้อย	อบต.ห้วยต้อน	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๓	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	นางแดด	๑๐	๓,๑๘	บ้านใหม่สำราญ	อบต.นางแดด	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๔	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	ท่าขอนยาง	๒		บ้านท่าขอนยาง	เทศบาลตำบลท่าขอนยาง	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๕	มหาสารคาม	แกดำ	โนนภิบาล	๘	๑๐	บ้านหนองไผ่	อบต.โนนภิบาล	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๖	มหาสารคาม	เชียงยืน	หนองซอน	๖		บ้านชี	อบต.หนองซอน	บาดาล	พอใช้		x
๒๗	มหาสารคาม	นาเชือก	นาเชือก	๑๐		บ้านหนองม่วง	อบต.นาเชือก	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๘	มหาสารคาม	บรบือ	บ่อใหญ่	๙		บ้านหนองหว่า	อบต.บ่อใหญ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๙	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	ปะหลาน	๓	๖	บ้านหนองห้าง	อบต.ปะหลาน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๐	มหาสารคาม	ยางสีสุราช	หนองบัวสันตุ	๑๒		บ้านหนองกุ้งศรี	อบต.หนองบัวสันตุ	บาดาล	พอใช้		x
๓๑	มหาสารคาม	วาปีปทุม	บ้านหวาย	๘		บ้านโนนสำราญ	อบต.บ้านหวาย	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๒	ร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	สิงห์โคก	๓	๔,๑๒,๑๓	บ้านหนองตาด	อบต.สิงห์โคก	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๓	ร้อยเอ็ด	เชียงขวัญ	พลับพลา	๑	๒,๔	บ้านพลับพลา	อบต.พลับพลา	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๔	ร้อยเอ็ด	พนมไพร	โพธิ์ใหญ่	๑๑		บ้านท่าโพธิ์	อบต.โพธิ์ใหญ่	บาดาล	พอใช้		x
๓๕	ร้อยเอ็ด	โพนทราย	โพนทราย	๔		บ้านหมากยาง	เทศบาลตำบลสามขา	บาดาล	พอใช้		x
๓๖	ร้อยเอ็ด	โพนทอง	หนองใหญ่	๘	๑๔	บ้านดอนชาติ	อบต.หนองใหญ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๗	ร้อยเอ็ด	เมยวดี	ชุมพร	๘		บ้านชุมพรใต้	เทศบาลตำบลชุมพร	บาดาล	พอใช้		x
๓๘	ร้อยเอ็ด	สุวรรณภูมิ	ทุ่งกุลา	๕	๘,๑๔	บ้านโนนสว่าง	อบต.ทุ่งกุลา	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๙	ร้อยเอ็ด	เสลภูมิ	นางาม	๖		บ้านโพธิ์ตาก	อบต.นางาม	ผิวดิน	พอใช้		x
๔๐	ร้อยเอ็ด	อาจสามารถ	บ้านแจ้ง	๖		บ้านแจ้ง	อบต.บ้านแจ้ง	ผิวดิน	พอใช้		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	กาฬสินธุ์	นามน	หลักเหลี่ยม	๕		บ้านสังคมพัฒนา	อบต.หลักเหลี่ยม	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	โนนศิลา	๙		บ้านม่วงเหนือ	เทศบาลตำบลโนนศิลา	ผิวดิน	ปรับปรุง	ปรับปรุง	คงที่
๓	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	คำบง	๖		บ้านปลาขาว	เทศบาลตำบลคำบง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	ขอนแก่น	น้ำพอง	ท่ากระเสริม	๕		บ้านท่ากระเสริม	อบต.ท่ากระเสริม	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	ขอนแก่น	บ้านฝาง	โคกงาม	๖		บ้านคำหญ้าแดง	เทศบาลตำบลโคกงาม	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๖	ขอนแก่น	ภูเวียง	หนองกุงเงิน	๘		บ้านหนองกุงเงิน	อบต.หนองกุงเงิน	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๗	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	บึงเนียม	๘		บ้านสงเปลือย	เทศบาลตำบลบึงเนียม	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ศิลา	๔		บ้านห้วยชัน	ทม.ศิลา	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	ขอนแก่น	เวียงเก่า	เขาน้อย	๔		บ้านนาแพง	อบต.เขาน้อย	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๐	ขอนแก่น	แก้งน้อย	ท่าวัด	๒		บ้านหนองแก้งท่าวัด	อบต.ท่าวัด	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๑	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	เขื่อนอุบลรัตน์	๗		บ้านภูคำเบา	อบต.เขื่อนอุบลรัตน์	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๒	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	หนองสังข์	๑๒		บ้านหนองปลามัน	เทศบาลตำบลหนองสังข์	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๓	ชัยภูมิ	จัตุรัส	หนองบัวบาน	๔		บ้านโคกโตนด	อบต.หนองบัวบาน	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๔	ชัยภูมิ	ภูเขียว	โคกสะอาด	๔		บ้านหนองไร่ไก่อ	อบต.โคกสะอาด	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๕	ชัยภูมิ	ภูเขียว	บ้านแก้ง	๑๒		บ้านหนองแซงน้อย	เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๖	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	เขวาใหญ่	๕		บ้านชี	อบต.เขวาใหญ่	ผิวดิน	ปรับปรุง	ปรับปรุง	คงที่
๑๗	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	แพง	๑		บ้านแพง	อบต.แพง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๘	มหาสารคาม	ชื่นชม	กุดปลาตุก	๗		บ้านคอนสวรรค์	เทศบาลตำบลกุดปลาตุก	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๙	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	เม็กดำ	๑๒		บ้านโคกจันทร์หอม	อบต.เม็กดำ	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๐	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	ลานสะแก	๑๑		บ้านป่ายาง	อบต.ลานสะแก	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๑	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	๑๓		บ้านแก่งเลิงจาน	อบต.แก่งเลิงจาน	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๒	มหาสารคาม	วาปีปทุม	โคกสีทองหลาง	๕		บ้านโคกสี	อบต.โคกสีทองหลาง	บาดาล	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๓	ร้อยเอ็ด	จตุรพักตรพิมาน	ป่าสังข์	๕		บ้านหนองบัวเลิง	อบต.ป่าสังข์	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๔	ร้อยเอ็ด	จังหาร	แสนชาติ	๖		บ้านแซงแหลม	อบต.แสนชาติ	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๕	ร้อยเอ็ด	โพนทอง	โนนชัยศรี	๒		บ้านโคกสมบูรณ์	เทศบาลตำบลโนนชัยศรี	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	นครราชสีมา	คง	ดอนใหญ่	๔		บ้านหนองแถม	อบต.ดอนใหญ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๒	นครราชสีมา	ครบุรี	โคกกระชาย	๓		บ้านโนนระเวียง	อบต.โคกกระชาย	ผิวดิน	ปรับปรุง		x
๓	นครราชสีมา	ปักธงชัย	โคกไทย	๓		บ้านสำลายใต้	อบต.โคกไทย	บาดาล	พอใช้		x
๔	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ตะคุ	๕	๑,๒,๓,๔	บ้านโคกคึม ๑	อบต.ตะคุ	ผิวดิน	พอใช้		x
๕	นครราชสีมา	ปักธงชัย	สำโรง	๕	๔,๖,๘	บ้านหนองตะแบก	อบต.สำโรง	ผิวดิน	พอใช้		x
๖	นครราชสีมา	ปากช่อง	จันทึก	๕		บ้านสอยดาว	อบต.จันทึก	บาดาล	พอใช้		x
๗	นครราชสีมา	ปากช่อง	วังกะทะ	๑๒		บ้านโป่งกระทิง	อบต.วังกะทะ	ผิวดิน	ปรับปรุง		x
๘	นครราชสีมา	ปากช่อง	วังไทร	๓		บ้านซันน้อย	เทศบาลตำบลวังไทร	บาดาล	ปรับปรุง		x
๙	นครราชสีมา	พระทองคำ	พังเทียม	๒		บ้านโพนไพล	อบต.พังเทียม	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๐	นครราชสีมา	พิมาย	ชีวาน	๖	๗	บ้านชาด	อบต.ชีวาน	ผิวดิน	ดี		x
๑๑	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ไทยสามัคคี	๒		บ้านสุขสมบูรณ์	อบต.ไทยสามัคคี	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๒	นครราชสีมา	สีคิ้ว	กุดน้อย	๔		บ้านหนองสลักไผ่ใหม่	อบต.กุดน้อย	บาดาล	พอใช้		x
๑๓	นครราชสีมา	สีคิ้ว	หนองบัวน้อย	๔		บ้านสมทุม	อบต.หนองบัวน้อย	ผิวดิน	พอใช้	/	
๑๔	นครราชสีมา	สีดา	โนนประดู่	๗		บ้านตาลาด	อบต.โนนประดู่	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๕	บุรีรัมย์	นางรอง	นางรอง	๗		บ้านคอกควาย	อบต.นางรอง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๖	บุรีรัมย์	นางรอง	สะเดา	๑๕		บ้านลู่ตะไก่อ	อบต.สะเดา	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๗	บุรีรัมย์	นางรอง	หนองกง	๔	๓	บ้านหนองตะไก่น้อย	อบต.หนองกง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๘	บุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	๑๑	๑๒,๑๔	บ้านซันคะนิง	อบต.โนนดินแดง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๙	บุรีรัมย์	โนนสุวรรณ	ทุ่งจันทัน	๗	๑,๒,๓,๔,๑๐,๑๒,๑๔	บ้านทรัพย์สมบูรณ์	อบต.ทุ่งจันทัน	บาดาล	พอใช้		x
๒๐	บุรีรัมย์	บ้านกรวด	โนนเจริญ	๑		บ้านโนนเจริญ	เทศบาลตำบลโนนเจริญ	ผิวดิน	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	โคกมะขาม	๖		บ้านหนองไผ่	อบต.โคกมะขาม	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๒	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	โคกม้า	๒	๑,๒,๗,๘	บ้านโคกม้า	เทศบาลตำบลโคกม้า	ผิวดิน	พอใช้	/	
๒๓	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	สีเหลี่ยม	๒		บ้านศรีบูรพา	อบต.สีเหลี่ยม	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	บุรีรัมย์	ปะคำ	โคกมะม่วง	๑		บ้านเทพพัฒนา	อบต.โคกมะม่วง	บาดาล	ปรับปรุง		x
๒๕	บุรีรัมย์	ปะคำ	หนองบัว	๑๐	๒,๑	บ้านโคกเจริญ	อบต.หนองบัว	ผิวดิน	พอใช้	/	
๒๖	ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	ตระกาจ	๑๑	๔,๑๒	บ้านขอนแก่น	อบต.ตระกาจ	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๗	ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	ทุ่งใหญ่	๑๓	๓	บ้านทุ่งประทาย	อบต.ทุ่งใหญ่	บาดาล	พอใช้		x
๒๘	ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	เมือง	๑		บ้านผือใหม่	อบต.เมือง	บาดาล	พอใช้		x
๒๙	ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	เวียงเหนือ	๒	๑	บ้านเคียงตะวันออก	อบต.เวียงเหนือ	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๐	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์	จาน	๑	๑๑,๑๔	บ้านจาน	อบต.จาน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๑	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์	ละทาย	๒	๘	บ้านเหมา	อบต.ละทาย	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๒	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	กันทรอม	๔	๗,๑๑,๑	บ้านกันทรอมใต้	อบต.กันทรอม	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๓	ศรีสะเกษ	โนนคูณ	บก	๔	๑๓,๑,๑๗	บ้านเหล่าเสน	อบต.บก	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๔	สุรินทร์	บัวเชด	สำเภาสูง	๘		บ้านใหม่พัฒนา	อบต.สำเภาสูง	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๕	สุรินทร์	ปราสาท	โคกสะอาด	๗		บ้านกาบกระบือ	อบต.โคกสะอาด	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๖	สุรินทร์	ปราสาท	บ้านไทร	๒		บ้านหนองท่ง	อบต.บ้านไทร	บาดาล	พอใช้	/	
๓๗	สุรินทร์	ปราสาท	บ้านพลวง	๕		บ้านโคกตามอน	อบต.บ้านพลวง	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๘	สุรินทร์	ปราสาท	ประตักบู	๓		บ้านสะกอร์	อบต.ประตักบู	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๙	สุรินทร์	พนมดงรัก	จึกแดก	๑		บ้านจึกแดก	อบต.จึกแดก	ผิวดิน	พอใช้		x
๔๐	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	ต้งใจ	๑		บ้านต้งใจ	อบต.ต้งใจ	ผิวดิน	ปรับปรุง		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	นครราชสีมา	ครบุรี	ลำเพียก	๓		บ้านหนองแคทราย	อบต.ลำเพียก	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒	นครราชสีมา	ครบุรี	สระวานพระยา	๘		บ้านบุหว่า	อบต.สระวานพระยา	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๓	นครราชสีมา	ครบุรี	อรพิมพ์	๑		บ้านอรพิมพ์	เทศบาลตำบลอรพิมพ์	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ช้างทอง	๖		บ้านหนองกรด	อบต.ช้างทอง	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	นครราชสีมา	ชุมพวง	สาหร่าย	๓		บ้านหนองปรือสมอ	อบต.สาหร่าย	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๖	นครราชสีมา	ชุมพวง	หนองหลัก	๕		บ้านประโดก	อบต.หนองหลัก	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๗	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ด่านโน	๔	๒,๕,๗,๘	บ้านด่านโน	อบต.ด่านโน	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	พันชนะ	๑		บ้านพันชนะ	อบต.พันชนะ	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	นครราชสีมา	ปักธงชัย	บ่อปลาทอง	๔	๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐	บ้านท่าเยี่ยม	เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	ฝวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๐	นครราชสีมา	ปักธงชัย	สะแกราช	๑๐		บ้านใหม่เชียงสา	อบต.สะแกราช	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๑	นครราชสีมา	พิมาย	โบสถ์	๓	๓,๒๐	บ้านตะบอง	อบต.โบสถ์	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๒	นครราชสีมา	สีคิ้ว	คลองไผ่	๓		บ้านหนองขอน	อบต.คลองไผ่	ฝวดิน	พอใช้	ปรับปรุง	ลดลง
๑๓	นครราชสีมา	เสิงสาง	โนนสมบูรณ์	๖		บ้านลำเพียกพัฒนา	อบต.โนนสมบูรณ์	บาดาล	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๑๔	นครราชสีมา	เสิงสาง	บ้านราษฎร์	๒		บ้านหนองปรือ	อบต.บ้านราษฎร์	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๕	นครราชสีมา	เสิงสาง	สระตะเคียน	๑๒		บ้านหนองใหญ่	อบต.สระตะเคียน	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๖	บุรีรัมย์	นางรอง	ก้านเหลือง	๔		บ้านหนองเสม็ด	อบต.ก้านเหลือง	ฝวดิน	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๑๗	บุรีรัมย์	นางรอง	ชุมแสง	๒		บ้านทุ่งโพธิ์	อบต.ชุมแสง	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๘	บุรีรัมย์	นางรอง	ทุ่งแสงทอง	๕	๗	บ้านมะมา	เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๙	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	ตลาดโพธิ์	๙		บ้านหนองไฮ	อบต.ตลาดโพธิ์	ฝวดิน	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๒๐	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	บุโพธิ์	๒		บ้านตูมหวาน	อบต.บุโพธิ์	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๑	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	หนองกะทิง	๑๑		บ้านหนองกระทิงพัฒนา	อบต.หนองกระทิง	บาดาล	ปรับปรุง	ปรับปรุง	คงที่
๒๒	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	หนองโดน	๕	๖	บ้านหนองโดนฝายน้ำ	อบต.หนองโดน	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๓	บุรีรัมย์	หนองกี่	โคกสูง	๒		บ้านคูขาด	อบต.โคกสูง	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๔	บุรีรัมย์	หนองกี่	เย้ยปราสาท	๒		บ้านใหญ่เย้ยปราสาท	อบต.เย้ยปราสาท	ฝวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๕	บุรีรัมย์	หนองหงส์	สระทอง	๕		บ้านโนนสวรรค์	อบต.สระทอง	ฝวดิน	พอใช้	ปรับปรุง	ลดลง

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	จันทบุรี	แก่งหางแมว	ขุนซ่อง	๓	๒	บ้านขุนซ่อง	อบต.ขุนซ่อง	ผิวดิน	ปรับปรุง		x
๒	จันทบุรี	แก่งหางแมว	เขาวงกต	๒		บ้านหนองกวาง	อบต.เขาวงกต	ผิวดิน	พอใช้		x
๓	จันทบุรี	แก่งหางแมว	พวา	๑๐		บ้านคลองครก	เทศบาลตำบลพวา	ผิวดิน	พอใช้		x
๔	จันทบุรี	แก่งหางแมว	สามพี่น้อง	๓	๑๔	บ้านประแกต	อบต.สามพี่น้อง	ผิวดิน	พอใช้		x
๕	จันทบุรี	นายายอาม	นายายอาม	๔	๑๔	บ้านคลองขาก	อบต.นายายอาม	ผิวดิน	พอใช้		x
๖	จันทบุรี	นายายอาม	วังโตนด	๔	๑,๒,๓,๖,๗	บ้านทุ่งปรือ	อบต.วังโตนด	ผิวดิน	ดีมาก		x
๗	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	สิบเอ็ดศอก	๓		บ้านหนองหน้าบ้าน	อบต.สิบเอ็ดศอก	ผิวดิน	พอใช้		x
๘	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	วังเย็น	๘		บ้านสะพานนาคร	เทศบาลตำบลวังเย็น	บาดาล	พอใช้		x
๙	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เกาะขนุน	๕	๘	บ้านไร่ดอน	อบต.เกาะขนุน	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๐	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เขาหินซ้อน	๘		บ้านเกาะวัดเก่า	อบต.เขาหินซ้อน	ผิวดิน	ปรับปรุง		x
๑๑	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	ท่าถ่าน	๖		บ้านคลองขาม	เทศบาลตำบลท่าถ่าน	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๒	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	หนองแหวน	๑๐	๑๑	บ้านบึงกระจับ	อบต.หนองแหวน	ผิวดิน	ดี		x
๑๓	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองไผ่แก้ว	๒		บ้านหินดาด	อบต.หนองไผ่แก้ว	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๔	ชลบุรี	พนัสนิคม	วัดโบสถ์	๓	๕,๘,๑๑	บ้านดอนทอง	อบต.วัดโบสถ์	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๕	ชลบุรี	พนัสนิคม	หนองปรือ	๘		บ้านหนองไก่อเอน	อบต.หนองปรือ	บาดาล	พอใช้		x
๑๖	ชลบุรี	พนัสนิคม	หนองเหียง	๑๑	๘,๑๐,๑๔	บ้านหนองข่า	อบต.หนองเหียง	บาดาล	พอใช้		x
๑๗	ตราด	บ่อไร่	ช้างทูน	๒		บ้านช้างทูน	อบต.ช้างทูน	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๘	ตราด	เมืองตราด	ตะก่าง	๓	๑,๒	บ้านตะก่าง	อบต.ตะก่าง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๙	ตราด	เมืองตราด	ท่ากุ่ม	๓	๑,๒	บ้านท่ากุ่ม	อบต.ท่ากุ่ม	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๐	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	๗		บ้านท่าประดู่	อบต.วังกระแจะ	ผิวดิน	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	ตราด	เมืองตราด	หนองโสน	๖	๕	บ้านหินโค้ง	อบต.หนองโสน	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๒	ตราด	เมืองตราด	ห้วยน้ำขาว	๓		บ้านคลองหลอด	อบต.ห้วยน้ำขาว	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๓	นครนายก	ปากพลี	โคกกรวด	๕		บ้านเนินใหม่	อบต.โคกกรวด	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	นครนายก	ปากพลี	นาหินลาด	๕		บ้านนาหินลาด	อบต.นาหินลาด	ผิวดิน	พอใช้	/	
๒๕	นครนายก	ปากพลี	หนองแสง	๑		บ้านคลองคล้า	อบต.หนองแสง	ผิวดิน	พอใช้	/	
๒๖	นครนายก	เมืองนครนายก	พรหมณี	๑๗		บ้านหนองน้ำขาว	อบต.พรหมณี	บาดาล	พอใช้		x
๒๗	นครนายก	เมืองนครนายก	สาริกา	๗	๖	บ้านวังดอกไม้	อบต.สาริกา	ผิวดิน	ดี		x
๒๘	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	บางขาม	๖	๒,๕	บ้านบึงบางขาม	อบต.บางปลาร้า	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๙	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	บางเตย	๘		บ้านคลองเฒ่า	อบต.บางเตย	บาดาล	พอใช้		x
๓๐	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	บางแตน	๑	๒,๖	บ้านหอกหาย	อบต.บางแตน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๑	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	บางพลวง	๓	๑,๒,๕	บ้านหัวไผ่	อบต.บางพลวง	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๒	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	บางยาง	๕	๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๑๑,๑๒	บ้านวัด	อบต.บางยาง	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๓	ระยอง	แกลง	ปากน้ำกระแสด	๔		บ้านนาขา	อบต.คลองปูน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๔	ระยอง	เขาชะเมา	ห้วยทับมอญ	๑	๒	บ้านคลองหิน	อบต.เขาชะเมา	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๕	ระยอง	ปลวกแดง	หนองไร่	๒		บ้านบึงตาต้า	อบต.หนองไร่	ผิวดิน	ปรับปรุง		x
๓๖	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	ท่าเกษม	๔	๖,๒	บ้านทุ่งพระ	อบต.ท่าเกษม	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๗	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	๕	๑๘	บ้านเนินสะอาด	อบต.สระแก้ว	ผิวดิน	ดี		x
๓๘	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	สระขวัญ	๑		บ้านน้ำซับ	อบต.สระขวัญ	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๙	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	หนองบอน	๔		บ้านท่าแยก	อบต.หนองบอน	บาดาล	พอใช้		x
๔๐	สระแก้ว	วัฒนานคร	หนองน้ำใส	๑๐		บ้านเนินเหล่าน	อบต.หนองน้ำใส	บาดาล	พอใช้		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	จันทบุรี	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	๒๒		บ้านวังแก่ง	อบต.แก่งหางแมว	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒	จันทบุรี	นายายอาม	สนามไชย	๒	๑,๓,๔,๕,๖,๗	บ้านหนองโพรง	เทศบาลตำบลสนามไชย	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๓	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	คลองตะเกรา	๒๑		บ้านหัวฝาย	อบต.คลองตะเกรา	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๔	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	๒๑		บ้านฝั่งคลอง	อบต.ท่าตะเกียบ	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	เสม็ดใต้	๓		บ้านหนองโพรง	อบต.เสม็ดใต้	ผิวดิน	ดี	ดีมาก	ดีขึ้น
๖	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เมืองเก่า	๗		บ้านหนองด่อน	อบต.เมืองเก่า	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๗	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	คูยายหมี่	๑๖		บ้านโพธิ์เงิน	อบต.คูยายหมี่	ผิวดิน	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๘	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	๔		บ้านห้วยน้ำใส	อบต.ลาดกระทิง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	ชลบุรี	บ่อทอง	บ่อทอง	๑		บ้านทับเจ็ก	อบต.บ่อทอง	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๑๐	ชลบุรี	บ่อทอง	พลวงทอง	๔		บ้านเขาใหญ่	อบต.พลวงทอง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๑	ชลบุรี	หนองใหญ่	หนองเสือช้าง	๒		บ้านหนองเสือช้าง	อบต.หนองเสือช้าง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๒	ตราด	เขาสมิง	เทพนิมิต	๔		บ้านเจริญพัฒนา	อบต.เทพนิมิต	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๓	ตราด	บ่อไร่	ด่านชุมพล	๑		บ้านด่านชุมพล	อบต.ด่านชุมพล	ผิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๔	ตราด	เมืองตราด	หนองคันทร่ง	๓	๑,๒	บ้านหนองคันทร่ง	อบต.หนองคันทร่ง	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๑๕	นครนายก	เมืองนครนายก	ศรีนาวา	๓	๔,๕	บ้านหนองโพธิ์	อบต.ศรีนาวา	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๑๖	ระยอง	บ้านค่าย	หนองตะพาน	๔		บ้านปากป่า	อบต.หนองตะพาน	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๗	ระยอง	ปลวกแดง	มาบยางพร	๔		บ้านห้วยปราบ	อบต.มาบยางพร	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๑๘	ระยอง	ปลวกแดง	ละหาร	๑		บ้านปากแพรก	อบต.ละหาร	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๑๙	ระยอง	เมืองระยอง	ตะพง	๑๑		บ้านศาลเจ้า	อบต.ตะพง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๐	ระยอง	เมืองระยอง	สำนักทอง	๓		บ้านธรรมสถิตย์	อบต.สำนักทอง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๑	ระยอง	วังจันทร์	พลงตาเอี่ยม	๖		บ้านคลองอ่าง	อบต.พลงตาเอี่ยม	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๒	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	ท่าแยก	๑		บ้านป่าระกำ	อบต.ท่าแยก	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๓	สระแก้ว	วัฒนานคร	ท่าเกวียน	๑๐		บ้านทับประตู	อบต.ท่าเกวียน	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๔	สระแก้ว	วัฒนานคร	ห้วยโจด	๑		บ้านห้วยโจด	อบต.ห้วยโจด	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๕	สระแก้ว	อรัญประเทศ	บ้านด่าน	๖		บ้านกุดม่วง	เทศบาลตำบลบ้านด่าน	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพ


ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำ รวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภท ระบบ ประปา	ผลการ ประเมิน ระบบประปา หมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	กลอนโต	๑		บ้านยางเกาะ	อบต.กลอนโต	ผิวดิน	พอใช้		x
๒	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	หนองไผ่	๒		บ้านหนองปากดง	อบต.หนองไผ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๓	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	ม่วงชุม	๑		บ้านต้นสำโรง	เทศบาลตำบลม่วงชุม	บาดาล	พอใช้		x
๔	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	รางสาลี่	๑		บ้านลำขุนไทย	อบต.รางสาลี่	บาดาล	พอใช้		x
๕	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เขาสามสืมหาบ	๖		บ้านเขาช่อง(บ้านนายชิด)	อบต.เขาสามสืมหาบ	บาดาล	พอใช้		x
๖	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ดอนขมิ้น	๕		บ้านหนองกกหมาก	เทศบาลตำบลดอนขมิ้น	บาดาล	พอใช้		x
๗	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ตะคร้ำเอน	๕		บ้านสนุ่น	อบต.ตะคร้ำเอน	บาดาล	พอใช้		x
๘	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ท่ามะกา	๘		บ้านหนองไร่ (รร.บ้านหนองไร่)	อบต.ท่ามะกา	บาดาล	พอใช้		x
๙	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	พงตึก	๔		บ้านอู่ตะเภา	อบต.พงตึก	บาดาล	พอใช้		x
๑๐	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	พระแท่น	๘	๑๔	บ้านหมอสอ	เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	บาดาล	ดี		x
๑๑	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ยางม่วง	๕		บ้านหนองกรด	อบต.ยางม่วง	บาดาล	พอใช้		x
๑๒	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ห้วยเหนียว	๒	๓	บ้านห้วยเหนียว	เทศบาลตำบลห้วยเหนียว	บาดาล	พอใช้		x
๑๓	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ห้วยเหนียว	๕		บ้านลุ่มโพธิ์	อบต.ห้วยเหนียว	บาดาล	พอใช้		x
๑๔	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	อุโลกสีห์มื่น	๒		บ้านหนองทะเบียน	อบต.อุโลกสีห์มื่น	บาดาล	พอใช้		x
๑๕	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	วังก้ง	๔		บ้านหนองหอย	อบต.วังก้ง	ผิวดิน	ดี		x
๑๖	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	หนองตาแต้ม	๗	๖	บ้านหนองยิงหมี่	อบต.หนองตาแต้ม	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๗	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	หนองพลับ	๑		บ้านทุ่งแฝก (วไลย)	อบต.หนองพลับ	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๘	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	หนองพลับ	๒	๔,๑๐	บ้านหนองพลับ	เทศบาลตำบลหนองพลับ	ผิวดิน	ดี		x
๑๙	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	ห้วยสัตว์ใหญ่	๒		บ้านฟ้าประทาน	อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๐	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	หินเหล็กไฟ	๕		บ้านหนองคร้า	อบต.หินเหล็กไฟ	บาดาล	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	ราชบุรี	จอมบึง	รางบัว	๑		วัดรางบัว	อบต.รางบัว	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๒	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	ดอนกรวย	๗	๒,๑๒	บ้านโคกหว้า	อบต.ดอนกรวย	ผิวดิน	ดี		x
๒๓	ราชบุรี	ปากท่อ	หนองกระทุ่ม	๔	๓	บ้านช้างวัด	อบต.หนองกระทุ่ม	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	ราชบุรี	ปากท่อ	อ่างหิน	๕		บ้านอ่างหิน	อบต.อ่างหิน	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๕	ราชบุรี	โพธาราม	เขาชะงุ้ม	๔	๓,๕	บ้านทุ่งมะสังข์	อบต.เขาชะงุ้ม	ผิวดิน	ดี		x
๒๖	ราชบุรี	โพธาราม	บางโตนด	๖		บ้านสมณะ	อบต.บางโตนด	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๗	ราชบุรี	โพธาราม	สร้อยฟ้า	๑		บ้านวัดม่วง	อบต.สร้อยฟ้า	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๘	ราชบุรี	สวนผึ้ง	ตะนาวศรี	๑		บ้านสวนผึ้ง	อบต.ตะนาวศรี	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๙	ราชบุรี	สวนผึ้ง	ท่าเคย	๑๐		บ้านหนองหิน	อบต.ท่าเคย	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๐	ราชบุรี	สวนผึ้ง	ป่าหวาย	๔	๓	บ้านทุ่งศาลา (พวยาง)	อบต.ป่าหวาย	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๑	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าไม้	๑๑		บ้านกงสร้าง	อบต.ท่าไม้	บาดาล	พอใช้		x
๓๒	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ท่าเสา	๒		บ้านท่าเสา(อบต.หลังใหม่)	อบต.ท่าเสา	บาดาล	ดี		x
๓๓	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	โรงเข้	๖		บ้านเตวีต	เทศบาลตำบลหลักห้า	บาดาล	พอใช้		x
๓๔	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	หลักสอง	๑		บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า	อบต.หลักสอง	บาดาล	ดี		x
๓๕	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	๕		บ้านบางกระเจ้าน้อย	อบต.บางกระเจ้า	บาดาล	พอใช้		x
๓๖	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางหญ้าแพรก	๖		บ้านนาเกลือมนิรัตน์	เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก	บาดาล	พอใช้		x
๓๗	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	บางตาเถร	๑๖	๑๑	บ้านไผ่ตาไม้	อบต.บางตาเถร	บาดาล	พอใช้		x
๓๘	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	บางเลน	๑		บ้านดอนกระเบื้อง	อบต.บางเลน	บาดาล	พอใช้		x
๓๙	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	บ้านกุ่ม	๒		บ้านกุ่ม	อบต.บ้านกุ่ม	บาดาล	ดี		x
๔๐	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	บ้านช้าง	๓	๑	บ้านลาดบัว	อบต.บ้านช้าง	บาดาล	พอใช้	/	

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	นครปฐม	ดอนตูม	บ้านหลวง	๔		บ้านหนองกระพี	อบต.บ้านหลวง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒	นครปฐม	นครชัยศรี	พะเนียด	๒		บ้านพะเนียด	อบต.พะเนียด	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	๓	๑๒	บ้านถ้ำเสือ	อบต.แก่งกระจาน	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	พุสวรรค์	๓		บ้านมะขามโพรง	อบต.พุสวรรค์	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	วังจันทร์	๓		บ้านวังจันทร์	อบต.วังจันทร์	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๖	เพชรบุรี	เขาย้อย	ห้วยท่าช้าง	๕	๑,๒,๓,๔,๖	บ้านบ่อรวก	อบต.ห้วยท่าช้าง	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๗	เพชรบุรี	ชะอำ	ไร่ไหมพัฒนา	๑		บ้านทุ่งขาม	อบต.ไร่ไหมพัฒนา	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	เพชรบุรี	ชะอำ	สามพระยา	๖		บ้านอ่างหิน	อบต.สามพระยา	ผิวดิน	ปรับปรุง	ปรับปรุง	คงที่
๙	เพชรบุรี	ท่ายาง	ท่าแลง	๕		บ้านห้วยตาแลง	เทศบาลตำบลท่าแลง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๐	เพชรบุรี	ท่ายาง	มาบปลาเค้า	๖	๙	บ้านตาลกง	อบต.มาบปลาเค้า	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๑	เพชรบุรี	ท่ายาง	หนองจอก	๑	๑๔	บ้านคลองสายหนึ่ง	อบต.หนองจอก	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๒	เพชรบุรี	บ้านลาด	ท่าเสน	๔	๓,๕,๖,๘,๙	บ้านท่าเสน	อบต.ท่าเสน	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๓	เพชรบุรี	บ้านลาด	บ้านทาน	๑		บ้านไร่โพธิ์	อบต.บ้านทาน	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๔	เพชรบุรี	บ้านลาด	โรงเข้	๒		บ้านนาดอก	อบต.โรงเข้	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๕	เพชรบุรี	บ้านลาด	ไร่มะขาม	๔		บ้านไร่ปะแหน	อบต.ไร่มะขาม	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๖	เพชรบุรี	บ้านลาด	สมอพลี	๑	๒	บ้านสมอพลี	อบต.สมอพลี	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๗	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	ดอนยาง	๖	๑,๒,๓,๔,๑๐	บ้านดอนยาง	อบต.ดอนยาง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๘	เพชรบุรี	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	๔		บ้านหนองหญ้าปล้อง	อบต.หนองหญ้าปล้อง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๙	ราชบุรี	วัดเพลง	จอมประทัด	๖		บ้านปากสระ	อบต.จอมประทัด	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๐	สมุทรสงคราม	บางคนที	บางกุ้ง	๒		บ้านกลางใต้	อบต.โรงหีบ	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๑	สมุทรสงคราม	บางคนที	บางพรหม	๘		บ้านปลายคลองไทร	อบต.บางพรหม	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๒	สมุทรสงคราม	บางคนที	บางยี่รงค์	๔		บ้านคลองตาจำ	เทศบาลตำบลบางยี่รงค์	บาดาล	พอใช้	พอใช้	ดีขึ้น
๒๓	สมุทรสงคราม	บางคนที	บ้านปราโมทย์	๒		บ้านปราโมทย์	อบต.บางสะแก	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๔	สมุทรสงคราม	อัมพวา	บางช้าง	๕	๑,๒,๓,๔,๖	วัดบางพรหม	อบต.บางช้าง	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๕	สมุทรสงคราม	อัมพวา	สวนหลวง	๙		บ้านคลองชมพู	เทศบาลตำบลสวนหลวง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	นครศรีธรรมราช	จุฬาภรณ์	ควนหนองควัว	๔	๑	บ้านหนองหาน	อบต.ควนหนองควัว	ผิวดิน	ดี		x
๒	นครศรีธรรมราช	จุฬาภรณ์	นาหมอบุญ	๕		บ้านคลองค้อ	อบต.นาหมอบุญ	ผิวดิน	พอใช้		x
๓	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	เชียรเขา	๓		บ้านคลองเตย	อบต.เชียรเขา	บาดาล	พอใช้		x
๔	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	ดอนตรอ	๓	๒,๔,๕	บ้านดอนตรอ	เทศบาลตำบลดอนตรอ	บาดาล	พอใช้		x
๕	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	ทางพูน	๒		วัดทางพูน	เทศบาลตำบลทางพูน	บาดาล	พอใช้		x
๖	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	สวนหลวง	๘		บ้านสระกา	อบต.สวนหลวง	ผิวดิน	พอใช้		x
๗	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	ท่าประจะ	๑		บ้านควนสมบุรณ์	เทศบาลตำบลท่าประจะ	บาดาล	พอใช้		x
๘	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	ท่าเสม็ด	๒		บ้านหนองหิน	อบต.ท่าเสม็ด	บาดาล	พอใช้		x
๙	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เขาพังไกร	๖		บ้านมายอด	อบต.เขาพังไกร	บาดาล	พอใช้		x
๑๐	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	ควนชะลิก	๒	๓	บ้านพังตน	อบต.ควนชะลิก	บาดาล	พอใช้		x
๑๑	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	ทรายขาว	๑		บ้านทรายขาว	อบต.ทรายขาว	บาดาล	พอใช้		x
๑๒	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	รามแก้ว	๕		บ้านเทพนิมิต	อบต.รามแก้ว	บาดาล	พอใช้		x
๑๓	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	แหลม	๘	๔,๗,๑๐	บ้านทองจันทร์	อบต.แหลม	ผิวดิน	ดี		x
๑๔	พัทลุง	เขาชัยสน	เขาชัยสน	๕		บ้านตกเขา	อบต.เขาชัยสน	บาดาล	พอใช้		x
๑๕	พัทลุง	เขาชัยสน	ควนขนุน	๕	๖	บ้านควนสามโพธิ์	อบต.ควนขนุน	ผิวดิน	ดี		x
๑๖	พัทลุง	เขาชัยสน	จองถนน	๕	๒,๔,๖,๗	บ้านทุ่งแซะ	เทศบาลตำบลจองถนน	ผิวดิน	ดี		x
๑๗	พัทลุง	เขาชัยสน	ห่านโพธิ์	๓	๙	บ้านตันโดน	อบต.ห่านโพธิ์	บาดาล	พอใช้		x
๑๘	พัทลุง	ควนขนุน	ชะมวง	๑๕		บ้านหิโยโน	อบต.ชะมวง	บาดาล	พอใช้		x
๑๙	พัทลุง	ควนขนุน	ดอนทราย	๕	๙,๑๐	บ้านควนเหลง	เทศบาลตำบลดอนทราย	บาดาล	พอใช้		x
๒๐	พัทลุง	ควนขนุน	โตนดด้วน	๗	๒,๔,๘,๙	บ้านควนถ้ำ	เทศบาลตำบลโตนดด้วน	ผิวดิน	ดีมาก	/	

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำร่วม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	พัทลุง	ควนขนุน	นาขยาย	๑๐	๒,๓,๔,๖,๗,๑๑	บ้านโรจรม	เทศบาลตำบลนาขยาย	ผิวดิน	ดี		x
๒๒	พัทลุง	ควนขนุน	ปิ่นแต	๕		บ้านควนปิ่นแต	อบต.ปิ่นแต	บาดาล	พอใช้		x
๒๓	พัทลุง	ควนขนุน	พนมวังก์	๗		บ้านไสยวน	อบต.พนมวังก์	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	พัทลุง	บางแก้ว	โคกสีก	๕	๗,๑๐	บ้านห้วยเนียง	อบต.โคกสีก	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๕	พัทลุง	บางแก้ว	นาปะขอ	๖	๕,๑๓	บ้านนาหม่อม	อบต.นาปะขอ	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๖	พัทลุง	ปากพะยูน	คอนทราย	๓		บ้านดอน(วัดหัวเตย)	เทศบาลตำบลคอนทราย	บาดาล	พอใช้		x
๒๗	พัทลุง	ปากพะยูน	ดอนประดู่	๗	๒,๕,๘	บ้านชายพรุ	เทศบาลตำบลดอนประดู่	ผิวดิน	ดี	/	
๒๘	พัทลุง	ปากพะยูน	หารเทา	๙		บ้านทุ่งขุนหลวง	เทศบาลตำบลหารเทา	บาดาล	พอใช้		x
๒๙	พัทลุง	ป่าบอน	โคกทราย	๖	๔,๕	อนามัยควนเพ็ง	อบต.โคกทราย	บาดาล	พอใช้		x
๓๐	พัทลุง	ป่าบอน	ทุ่งนารี	๙		บ้านหารบัว	อบต.ทุ่งนารี	บาดาล	ดี		x
๓๑	พัทลุง	ป่าบอน	ป่าบอน	๑		บ้านไร่	อบต.ป่าบอน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๒	พัทลุง	ป่าบอน	วังใหม่	๑		บ้านน้ำตก	อบต.วังใหม่	บาดาล	พอใช้		x
๓๓	พัทลุง	ป่าบอน	หนองธง	๒		บ้านหนองธง	อบต.หนองธง	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๔	พัทลุง	เมืองพัทลุง	ควนมะพร้าว	๑๔		บ้านตากแดด	อบต.ควนมะพร้าว	บาดาล	พอใช้		x
๓๕	พัทลุง	เมืองพัทลุง	ชัยบุรี	๘		บ้านคลองตรุด	อบต.ชัยบุรี	บาดาล	ดี	/	
๓๖	พัทลุง	เมืองพัทลุง	ท่าแค	๔	๑,๒,๕,๖	บ้านหนองเพ็ง	เทศบาลตำบลท่าแค	ผิวดิน	ดี		x
๓๗	พัทลุง	เมืองพัทลุง	นาโหนด	๑๑		บ้านตันไทร	เทศบาลตำบลนาโหนด	บาดาล	พอใช้	/	
๓๘	พัทลุง	เมืองพัทลุง	ปรางหมู่	๕		บ้านควนกรวด	เทศบาลตำบลปรางหมู่	บาดาล	ดี		x
๓๙	พัทลุง	เมืองพัทลุง	พญาขัน	๔		บ้านควนลบ	เทศบาลตำบลพญาขัน	บาดาล	ดี	/	
๔๐	พัทลุง	เมืองพัทลุง	ร่มเมือง	๘		บ้านป่าตอ	เทศบาลตำบลร่มเมือง	บาดาล	พอใช้		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	ตรัง	กันตัง	กันตังใต้	๓		บ้านจุปะ(วิทยาลัย)	อบต.กันตังใต้	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๒	ตรัง	กันตัง	บางสัก	๑		บ้านบางสัก	อบต.บางสัก	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๓	ตรัง	ปะเหลียน	บ้านนา	๒		บ้านนา	อบต.บ้านนา	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๔	ตรัง	ปะเหลียน	สุโสะ	๙		บ้านสุโสะ	อบต.สุโสะ	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๕	ตรัง	ย่านตาขาว	ทุ่งค่าย	๔		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งค่าย	อบต.ทุ่งค่าย	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๖	ตรัง	ย่านตาขาว	โนควน	๙		บ้านหนองซอน	อบต.โนควน	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๗	นครศรีธรรมราช	จุฬาภรณ์	ทุ่งโพธิ์	๑		บ้านทุ่งโพธิ์	อบต.ทุ่งโพธิ์	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	นครศรีธรรมราช	จุฬาภรณ์	สามตำบล	๔		บ้านไสม่วง	อบต.สามตำบล	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	เกาะขันธ	๑		บ้านปายาง	อบต.เกาะขันธ	ผิวดิน	ดี	พอใช้	ลดลง
๑๐	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	xonหาด	๔		บ้านตรอกแค	อบต.xonหาด	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๑	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	เขาพระทอง	๓		บ้านเขาเกอย	อบต.เขาพระทอง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๒	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	เครั้ง	๑๐		บ้านบางน้อย	อบต.เครั้ง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๓	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	ชะอวด	๓	๕	บ้านสวนสมเด็จ	อบต.ชะอวด	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๔	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	นางหลง	๖		บ้านโคกแซะ	อบต.นางหลง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๕	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	บ้านตุล	๒		บ้านควนเงิน	อบต.บ้านตุล	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๖	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	วังอ่าง	๓	๑	บ้านควนโคกหมุย	อบต.วังอ่าง	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๑๗	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ร่อนพิบูลย์	๔		บ้านเกาทั	อบต.ร่อนพิบูลย์	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๘	สตูล	ควนกาหลง	อุไคเจริญ	๔		บ้านผัง๓	อบต.อุไคเจริญ	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๙	สตูล	ท่าแพ	แปะระ	๖		บ้านนาไค้ขุน	อบต.แปะระ	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๒๐	สตูล	ท่าแพ	สาคร	๔	๑,๒,๓,,๕,๖,๗,๘	บ้านสาคร	อบต.สาคร	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๑	สตูล	ทุ่งหว้า	นาทอน	๘	๔,๙	บ้านทุ่งใหญ่	อบต.นาทอน	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๒	สตูล	มะนัง	นิคมพัฒนา	๘		บ้านผัง ๑๖	อบต.นิคมพัฒนา	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๓	สตูล	มะนัง	ปาล์มพัฒนา	๑๐		บ้านไทรทอง	อบต.ปาล์มพัฒนา	ผิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒๔	สตูล	เมืองสตูล	ฉลุง	๑๓		บ้านริมห้วย	อบต.ฉลุง	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๒๕	สตูล	ละงู	กำแพง	๑๑		บ้านทุ่งเสม็ด	อบต.กำแพง	บาดาล	ดี	ดี	คงที่

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	น่าน	เมืองน่าน	ไชยสถาน	๙		บ้านเด่นใหม่	อบต.ไชยสถาน	บาดาล	ดี		x
๒	น่าน	เมืองน่าน	ถืมตอง	๗		บ้านผายแก	อบต.ถืมตอง	ผิวดิน	ดีมาก		x
๓	น่าน	เมืองน่าน	บ่อ	๑๐		บ้านใหม่ผาขวาง	อบต.บ่อ	บาดาล	พอใช้		x
๔	น่าน	เมืองน่าน	ผาสิงห์	๕		บ้านทุ่งเศรษฐี	อบต.ผาสิงห์	บาดาล	พอใช้	/	
๕	พิจิตร	เมืองพิจิตร	คลองคะเชนทร์	๒		บ้านชมพู	อบต.คลองคะเชนทร์	บาดาล	พอใช้		x
๖	พิจิตร	เมืองพิจิตร	ป่ามะคาบ	๑๓		บ้านคลองอุดม	อบต.ป่ามะคาบ	บาดาล	พอใช้		x
๗	พิจิตร	เมืองพิจิตร	ไผ่ขวาง	๘	๗	บ้านดงเศรษฐี	อบต.ไผ่ขวาง	บาดาล	พอใช้		x
๘	พิจิตร	เมืองพิจิตร	ย่านยาว	๑๐		บ้านวังกระดี่ทอง	อบต.ย่านยาว	บาดาล	พอใช้		x
๙	พิจิตร	เมืองพิจิตร	โรงช้าง	๔		บ้านท่าฉนวน	อบต.โรงช้าง	บาดาล	พอใช้		x
๑๐	พิจิตร	วชิรบำรุง	วังโมกข์	๗		บ้านวังตะขบ	อบต.วังโมกข์	บาดาล	พอใช้		x
๑๑	พิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ	๑๙		บ้านคลองวัดไร่	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บาดาล	ดี		x
๑๒	พิษณุโลก	บางระกำ	บึงกอก	๔	๑๒	บ้านคุยมะตูม	อบต.บึงกอก	บาดาล	ดีมาก		x
๑๓	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	สมอแข	๓		บ้านดงประโดก	อบต.สมอแข	บาดาล	ดีมาก		x
๑๔	พิษณุโลก	วังทอง	วังพิกูล	๑๑		บ้านหนองตาสี	อบต.วังพิกูล	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๕	แพร่	เด่นชัย	ไทรย้อย	๗		บ้านปากป่าน	อบต.ไทรย้อย	ผิวดิน	ดีมาก		x
๑๖	แพร่	เด่นชัย	แม่จั่ว	๑๐	๒,๓,๘,๙	บ้านเหมืองใหม่	อบต.แม่จั่ว	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๗	แพร่	สูงเม่น	พระหลวง	๔		บ้านพระหลวง	อบต.พระหลวง	บาดาล	พอใช้		x
๑๘	แพร่	สูงเม่น	สบสาย	๒		บ้านสบสาย	อบต.สบสาย	บาดาล	ดี		x
๑๙	สุโขทัย	บ้านด่านลานหอย	ตลิ่งชัน	๖		บ้านหนองเตาปูน	เทศบาลตำบลตลิ่งชัน	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๐	สุโขทัย	บ้านด่านลานหอย	ลานหอย	๓		บ้านเชิงคีรี	อบต.ลานหอย	ผิวดิน	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	สุโขทัย	ศรีสัชนาลัย	บ้านแก่ง	๑๑		บ้านปง	อบต.บ้านแก่ง	ผิวดิน	ดีมาก	/	
๒๒	สุโขทัย	ศรีสัชนาลัย	สารจิตร	๑๑		บ้านไร่บัวงาม	อบต.สารจิตร	บาดาล	พอใช้		x
๒๓	สุโขทัย	สวรรคโลก	ท่าทอง	๒		บ้านท่าทอง	อบต.ท่าทอง	บาดาล	ดีมาก	/	
๒๔	สุโขทัย	สวรรคโลก	นาทุ่ง	๖	๗	บ้านดงไทย	อบต.นาทุ่ง	บาดาล	ดีมาก		x
๒๕	อุตรดิตถ์	ตรอน	ข่อยสูง	๒		บ้านแหลมทอง	อบต.ข่อยสูง	บาดาล	ดี		x
๒๖	อุตรดิตถ์	ตรอน	วังแดง	๔	๑๒	บ้านวังหิน	อบต.วังแดง	ผิวดิน	ดีมาก		x
๒๗	อุตรดิตถ์	ตรอน	หาดสองแคว	๒		บ้านหาดสองแคว	อบต.หาดสองแคว	บาดาล	พอใช้		x
๒๘	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	จริม	๑		บ้านปากดง	เทศบาลตำบลจริม	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๙	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	ท่าปลา	๑		ชุมชนห้วยกนก	เทศบาลตำบลท่าปลา	ผิวดิน	ดีมาก		x
๓๐	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	ท่าปลา	๗		บ้านสิงห์คอมพัฒนา	อบต.ท่าปลา	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๑	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	น้ำหมัน	๓		บ้านน้ำหมันกลาง	อบต.น้ำหมัน	บาดาล	ดี		x
๓๒	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	ผาเลือด	๕		บ้านผาเต่าบำรุง	อบต.ผาเลือด	ผิวดิน	ดีมาก		x
๓๓	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	ร่วมจิต	๒	๑,๓,๔,๑๐,๑๑	ชุมชนรวมพลังใจ	เทศบาลตำบลร่วมจิต	ผิวดิน	ดีมาก		x
๓๔	อุตรดิตถ์	พิชัย	บ้านโคน	๘		บ้านคลองเรียงงาม	อบต.บ้านโคน	บาดาล	ดี		x
๓๕	อุตรดิตถ์	พิชัย	พญาแมน	๑		บ้านท่ามะปราง	อบต.พญาแมน	บาดาล	ดีมาก		x
๓๖	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	คู้ดตะเภา	๑		บ้านปากกล้วย	เทศบาลตำบลคู้ดตะเภา	บาดาล	ดี		x
๓๗	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ท่าเสา	๖	๕,๘,๙,๑๐	บ้านหนองช้างเปรียง	เทศบาลตำบลท่าเสา	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๘	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	บ้านด่าน	๓	๑,๔,๙,๑๑,๑๒	บ้านด่าน	อบต.บ้านด่าน	ผิวดิน	ดี		x
๓๙	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ผาจุก	๒		บ้านวังยาง	เทศบาลตำบลผาจุก	ผิวดิน	พอใช้		x
๔๐	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	วังกะพี้	๙	๕,๖,๗,๘	บ้านป่าถ่อน	เทศบาลตำบลวังกะพี้	บาดาล	ดีมาก		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	น่าน	ท่าวังผา	ศรีภูมิ	๑๒		บ้านดอนตัน๓	อบต.ศรีภูมิ	ฝิวดิน	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๒	น่าน	ปัว	เจดีย์ชัย	๔		บ้านศาลา	อบต.เจดีย์ชัย	ฝิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๓	พิจิตร	ดงเจริญ	วังจั่ว	๑		วัดโคกสนั่น	อบต.วังจั่ว	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	พิจิตร	บึงนาราง	ห้วยแก้ว	๒		บ้านห้วยแก้ว	อบต.ห้วยแก้ว	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	พิจิตร	โพทะเล	บ้านน้อย	๑		บ้านน้อย	อบต.บ้านน้อย	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๖	พิจิตร	วชิรบารมี	บ้านนา	๔		บ้านหนองเสเดา	อบต.บ้านนา	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๗	พิจิตร	วชิรบารมี	บึงบัว	๙		บ้านเจริญสุข	อบต.บึงบัว	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	พิจิตร	สามง่าม	เนินปอ	๑๘		บ้านยางสองต้น	เทศบาลตำบลเนินปอ	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๙	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วังน้ำคู้	๓		วัดปากดอน	อบต.วังน้ำคู้	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๐	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดพริก	๓		บ้านยางโพนตะวันออก	อบต.วัดพริก	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๑	พิษณุโลก	วังทอง	ชัยนาม	๔	๙	บ้านท่าโปร่ง	อบต.ชัยนาม	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๒	แพร่	เมืองแพร่	วังธง	๒		บ้านวังธง	อบต.วังธง	บาดาล	ดีมาก	ดีมาก	คงที่
๑๓	แพร่	ร้องกวาง	แม่ยางฮ่อ	๑		บ้านแม่ยางเปี้ยว	อบต.แม่ยางฮ่อ	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๔	แพร่	วังชิ้น	ป่าสัก	๓		บ้านป่าสัก	อบต.ป่าสัก	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๕	แพร่	สูงเม่น	น้ำชำ	๑๕	๒	บ้านน้ำชำ	อบต. น้ำชำ	บาดาล	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๖	สุโขทัย	กงไกรลาศ	ไกรกลาง	๒		บ้านกลาง	อบต.ไกรกลาง	บาดาล	พอใช้	พอใช้	ดีขึ้น
๑๗	สุโขทัย	กงไกรลาศ	หนองตม	๕	๒	บ้านหนองกระจอบ	อบต.หนองตม	บาดาล	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๑๘	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	ตาลเดี่ยว	๓		บ้านยางเอน	อบต.ตาลเดี่ยว	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๑๙	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	เมืองเก่า	๗		บ้านวังวน	อบต.เมืองเก่า	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๐	อุดรดิตถ์	ตรอน	บ้านแก่ง	๑		บ้านร้องประตู	อบต.บ้านแก่ง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๑	อุดรดิตถ์	ท่าปลา	ร่วมจิต	๖		บ้านหนองย่ำรำ	อบต.ร่วมจิต	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๒	อุดรดิตถ์	เมืองอุดรดิตถ์	บ้านเกาะ	๕		วัดหนองคันธมาศ	เทศบาลตำบลบ้านเกาะ	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๓	อุดรดิตถ์	เมืองอุดรดิตถ์	หาดจั่ว	๕		บ้านวังแดง	อบต.หาดจั่ว	ฝิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๔	อุดรดิตถ์	ลับแล	นานกกก	๒		บ้านล้องขามป้อม	อบต.นานกกก	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๕	อุดรดิตถ์	ลับแล	แม่พูล	๖		บ้านด่านห้วยไค้	อบต.แม่พูล	บาดาล	ดี	ดี	ดีขึ้น

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำร่วม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	กระบี่	เขาพนม	เขาดิน	๑		บ้านกอตง	อบต.เขาพนม	ผิวดิน	ดี		x
๒	กระบี่	เขาพนม	โคกหาร	๑		บ้านไสหร้า	อบต.โคกหาร	บาดาล	พอใช้		x
๓	กระบี่	เขาพนม	สินปุน	๒		บ้านห้วยสาร (ชุมชนควนแซะ)	อบต.สินปุน	ผิวดิน	พอใช้		x
๔	กระบี่	เขาพนม	หน้าเขา	๑		บ้านหน้าเขา	อบต.หน้าเขา	บาดาล	ดี		x
๕	กระบี่	เมืองกระบี่	เขาคราม	๒		บ้านหนองจิก	อบต.เขาคราม	ผิวดิน	พอใช้		x
๖	กระบี่	เมืองกระบี่	เขาทอง	๒		บ้านช่องเขา	อบต.เขาทอง	บาดาล	พอใช้	/	
๗	กระบี่	เมืองกระบี่	ไสไทย	๑		บ้านสวนพริก	อบต.ไสไทย	บาดาล	พอใช้		x
๘	กระบี่	เมืองกระบี่	หนองทะเล	๗		บ้านเขากลม	อบต.หนองทะเล	บาดาล	พอใช้		x
๙	ชุมพร	ละแม	ทุ่งควาต์	๓		บ้านทุ่งคา	อบต.ทุ่งควาต์	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๐	ชุมพร	หลังสวน	ท่ามะปลา	๙		บ้านดอนนท	เทศบาลตำบลท่ามะปลา	บาดาล	พอใช้		x
๑๑	ชุมพร	หลังสวน	หาดยาย	๕		บ้านหัวหิน	อบต.หาดยาย	ผิวดิน	ดี		x
๑๒	ชุมพร	หลังสวน	แหลมทราย	๑๐		บ้านด่าน	อบต.แหลมทราย	บาดาล	พอใช้	/	
๑๓	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	กรุด	๓		บ้านปากคู	เทศบาลตำบลกรุด	บาดาล	พอใช้		x
๑๔	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	คลองสระ	๕		บ้านสวนปราง	อบต.คลองสระ	ผิวดิน	ดี		x
๑๕	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	ท่าอุแท	๒		บ้านวัดประดู่	อบต.ท่าอุแท	บาดาล	พอใช้		x
๑๖	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	พลาญวาส	๓		บ้านโนนราม	อบต.พลาญวาส	บาดาล	ปรับปรุง		x
๑๗	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	ทุ่ง	๗		บ้านควนเจดีย์	อบต.ทุ่ง	บาดาล	พอใช้		x
๑๘	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	ป่าเว	๖	๓	บ้านห้วยไผ่	อบต.ป่าเว	บาดาล	พอใช้		x
๑๙	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	เลม็ด	๔		บ้านปากท่อ ๒	อบต.เลม็ด	บาดาล	พอใช้		x
๒๐	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	เวียง	๕		บ้านสามสัก	อบต.เวียง	ผิวดิน	พอใช้		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	ชลคราม	๕		บ้านดอนเนาว์	อบต.ชลคราม	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๒	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	ไชยคราม	๑		บ้านศรีชัยคราม	อบต.ไชยคราม	บาดาล	พอใช้		x
๒๓	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	ดอนสัก	๒		บ้านดอนหาร	อบต.ดอนสัก	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	ปากแพรก	๑๒		บ้านเขาแทง	อบต.ปากแพรก	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๕	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	เขาถ่าน	๔		บ้านป่าขวาง	อบต.เขาถ่าน	บาดาล	ดี	/	
๒๖	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	คลองไทร	๔		บ้านทำน้ำแห้ง	อบต.คลองไทร	บาดาล	พอใช้	/	
๒๗	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	ปากฉลุย	๑		บ้านเหนือ	อบต.ปากฉลุย	บาดาล	พอใช้	/	
๒๘	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	เสวียด	๓		บ้านศรีน้อย	อบต.เสวียด	บาดาล	ดี		x
๒๙	สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	คลองพา	๔		บ้านคลองพา	อบต.คลองพา	ผิวดิน	ดี		x
๓๐	สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	คันธุลี	๗		บ้านเขาขวลา	อบต.คันธุลี	บาดาล	พอใช้	/	
๓๑	สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	วัง	๑		บ้านเกาะชะมวง	อบต.วัง	บาดาล	พอใช้		x
๓๒	สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	สมอทอง	๑๐		บ้านนาบน	อบต.สมอทอง	บาดาล	พอใช้	/	
๓๓	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	ท่าเรือ	๔	๕	บ้านทุ่งคายาว	อบต.ท่าเรือ	ผิวดิน	ดี		x
๓๔	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	นาใต้	๔		บ้านทรายทอง	อบต.นาใต้	บาดาล	ดี		x
๓๕	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	คลองปราบ	๒		บ้านทางข้าม	เทศบาลตำบลคลองปราบ	บาดาล	พอใช้		x
๓๖	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	ทุ่งเตาใหม่	๖		บ้านสะพานสอง	อบต.ทุ่งเตาใหม่	บาดาล	พอใช้		x
๓๗	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	พรุพี	๑		บ้านตลาดพรุพี	อบต.พรุพี	บาดาล	พอใช้		x
๓๘	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	ลำพูน	๓		บ้านคลองหาเหนือ	อบต.ลำพูน	บาดาล	ดี		x
๓๙	สุราษฎร์ธานี	เวียงสระ	ทุ่งหลวง	๒		บ้านทุ่งหลวง	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	บาดาล	พอใช้		x
๔๐	สุราษฎร์ธานี	เวียงสระ	เวียงสระ	๔		บ้านเมืองเวียง	เทศบาลตำบลเมืองเวียง	บาดาล	พอใช้	/	

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	กระบี่	อ่าวลึก	นาเหนือ	๓		บ้านบางโทอง	อบต.นาเหนือ	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒	กระบี่	อ่าวลึก	แหลมสัก	๔	๓	บ้านทุ่งสีทอง	เทศบาลตำบลแหลมสัก	ผิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๓	ชุมพร	ทุ่งตะโก	ตะโก	๘		บ้านเขาเหลง	อบต.ตะโก	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๔	ชุมพร	ทุ่งตะโก	ทุ่งตะไคร	๖		บ้านเขาปิบ	เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร	บาดาล	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๕	ชุมพร	ละแม	ทุ่งหลวง	๑		บ้านเขาเสร็จ	อบต.ทุ่งหลวง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๖	ชุมพร	ละแม	ละแม	๗		ที่ทำการ อบต.ละแม	อบต.ละแม	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๗	ชุมพร	สวี	เขาทะลุ	๒		บ้านล่าง	อบต.เขาทะลุ	บาดาล	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๘	ชุมพร	สวี	ท่าหิน	๘	๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐	บ้านหาดทรายรี	อบต.ท่าหิน	ผิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๙	ชุมพร	สวี	นาสัก	๓		บ้านเขาน้อย	อบต.นาสัก	ผิวดิน	ดี	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๐	ชุมพร	สวี	วิสัยใต้	๑๐		บ้านแก่งอนุรักษ์	อบต.วิสัยใต้	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๑	ชุมพร	หลังสวน	นาขา	๑๓		บ้านท่วยเหมือง	อบต.นาขา	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๒	ชุมพร	หลังสวน	บ้านควน	๑๐		บ้านน้ำฉา	บ้านควน	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๓	ชุมพร	หลังสวน	พ้อแดง	๕		บ้านบางกา	อบต.พ้อแดง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๔	พังงา	ตะกั่วป่า	คึกคัก	๔	๒,๓	บ้านคึกคัก	เทศบาลตำบลคึกคัก	ผิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๕	พังงา	ตะกั่วป่า	บางไทร	๒		บ้านทุ่งโตนดวนใต้	อบต.บางไทร	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๖	พังงา	ตะกั่วป่า	บางนายสี	๗		บ้านพรุเตียว	เทศบาลตำบลบางนายสี	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๗	พังงา	ตะกั่วป่า	บางม่วง	๑		บ้านบางม่วง	อบต.บางม่วง	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๑๘	สุราษฎร์ธานี	คีรีรัฐนิคม	ท่าขนอน	๕		บ้านกะเปาใต้	อบต.ท่าขนอน	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๙	สุราษฎร์ธานี	คีรีรัฐนิคม	บ้านยาง	๒		บ้านปากหาร	อบต.บ้านยาง	บาดาล	ดี	ดีมาก	คงที่
๒๐	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	ท่าชี	๔		บ้านนาใหม่	เทศบาลตำบลท่าชี	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๑	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	ทุ่งเตา	๓		บ้านไร่เหนือ	อบต.ทุ่งเตา	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๒๒	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	น้ำพุ	๒		บ้านลุงโหนด	อบต.น้ำพุ	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๒๓	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	เพิ่มพูนทรัพย์	๑		บ้านเหมืองหวด	อบต.เพิ่มพูนทรัพย์	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๒๔	สุราษฎร์ธานี	พระแสง	ไทรซิง	๕		บ้านนิคมฯ ผัง ๕	อบต.ไทรซิง	บาดาล	ดี	ดี	คงที่
๒๕	สุราษฎร์ธานี	พระแสง	สินปุน	๖		บ้านปลายคลอง	อบต.สินปุน	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	ลดลง

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑

๑. ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	ยโสธร	กุดชุม	โนนเปือย	๑๐		บ้านคำม่วงไข่	อบต.โนนเปือย	ผิวดิน	พอใช้		x
๒	ยโสธร	กุดชุม	ห้วยแก้ง	๔		บ้านคำกั่ว	อบต.ห้วยแก้ง	ผิวดิน	พอใช้		x
๓	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	กุดกง	๔		บ้านเหล่านะเขี้ยว	อบต.กุดกง	ผิวดิน	พอใช้		x
๔	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	ทุ่งมน	๕	๖, ๙	บ้านมะพริก	อบต.ทุ่งมน	บาดาล	พอใช้		x
๕	ยโสธร	ทรายมูล	ทรายมูล	๑๔	๓	บ้านทรายมูล	เทศบาลตำบลทรายมูล	ผิวดิน	พอใช้		x
๖	ยโสธร	ทรายมูล	ไผ่	๙	๕, ๖	บ้านค้อ	อบต.ไผ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๗	ยโสธร	ไทยเจริญ	คำเตย	๑๒		บ้านพรสวรรค์	เทศบาลตำบลคำเตย	บาดาล	พอใช้		x
๘	ยโสธร	ไทยเจริญ	คำไผ่	๔	๒	บ้านคำไผ่เหนือ	อบต.คำไผ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๙	ยโสธร	เลิงนกทา	กุดแห่	๑๑	๓, ๕	บ้านอ่องสร้างหิน	เทศบาลตำบลกุดแห่	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๐	ยโสธร	เลิงนกทา	บึงคำ	๒	๙	บ้านป่าซึยาง	เทศบาลตำบลบึงคำ	ผิวดิน	ดี		x
๑๑	ยโสธร	เลิงนกทา	สวาท	๗		บ้านพรหมนิม	เทศบาลตำบลสวาท	ผิวดิน	ดี		x
๑๒	ยโสธร	เลิงนกทา	สามัคคี	๔	๑๕	บ้านห้วย	เทศบาลตำบลสามัคคี	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๓	อำนาจเจริญ	ขาม่วน	โคกก่ง	๓	๑๐	บ้านบึงเขียว	เทศบาลตำบลโคกก่ง	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๔	อำนาจเจริญ	ปทุมราชวงศา	หนองข่า	๓	๒, ๖, ๙	บ้านหนองแมงดา	เทศบาลตำบลหนองข่า	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๕	อำนาจเจริญ	พนา	จานลาน	๙	๑, ๑๒, ๑๗	บ้านจานลาน	อบต.จานลาน	บาดาล	ปรับปรุง		x
๑๖	อำนาจเจริญ	พนา	พนา	๖		บ้านโนนดาวาง	อบต.พนา	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๗	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	กุดปลาตุก	๗		บ้านนาสีนวน	อบต.กุดปลาตุก	ผิวดิน	พอใช้		x
๑๘	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	ไก่อำ	๔		บ้านโปล	เทศบาลตำบลไก่อำ	บาดาล	พอใช้		x
๑๙	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	๓		บ้านโสกโดน	อบต.โนนหนามแท่ง	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๐	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	สร้างนกทา	๑	๑๓	บ้านสร้างนกทา	อบต.สร้างนกทา	บาดาล	ปรับปรุง		x

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	ไร่สี	๒		บ้านเหล่าเลิง	อบต.ไร่สี	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๒	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	อำนาจ	๘	๑๑	บ้านหนองไผ่	เทศบาลตำบลสามหนอง	บาดาล	พอใช้		x
๒๓	อำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	นาเวียง	๕		บ้านห้องเตย	อบต.นาเวียง	บาดาล	พอใช้		x
๒๔	อำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	๑๔	๒	บ้านบก	เทศบาลตำบลเสนางคนิคม	ผิวดิน	ดีมาก		x
๒๕	อุบลราชธานี	กุดข้าวปุ้น	กาบิน	๑๐		บ้านนาต่าย	อบต.กาบิน	บาดาล	พอใช้	/	
๒๖	อุบลราชธานี	กุดข้าวปุ้น	แก่งเค็ง	๗		บ้านตาตโตน	อบต.แก่งเค็ง	บาดาล	พอใช้		x
๒๗	อุบลราชธานี	เขมราฐ	ขามป้อม	๑๐	๖	บ้านทรายมูล	เทศบาลตำบลขามป้อม	ผิวดิน	พอใช้		x
๒๘	อุบลราชธานี	เขมราฐ	เขมราฐ	๙		บ้านนาหว้าน้อย	เทศบาลตำบลเทพวงศา	บาดาล	พอใช้		x
๒๙	อุบลราชธานี	โขงเจียม	ห้วยไผ่	๔		บ้านตามุย	อบต.ห้วยไผ่	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๐	อุบลราชธานี	โขงเจียม	ห้วยยาง	๘		บ้านเหล่าเจริญ	อบต.ห้วยยาง	บาดาล	พอใช้		x
๓๑	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	กระเดียน	๑	๒	บ้านกระเดียน	อบต.กระเดียน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๒	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	กุดยาลวน	๕		บ้านดอนเสือ	อบต.กุดยาลวน	บาดาล	พอใช้		x
๓๓	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	เกษม	๑๕		บ้านกึ่งพุทธกาล	อบต.เกษม	บาดาล	พอใช้		x
๓๔	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	เซเป็ด	๔	๑๐	บ้านโพนสิม	อบต.เซเป็ด	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๕	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	นาพิน	๓		บ้านดอนจิก	อบต.นาพิน	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๖	อุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	๑	๗,๑๐,๑๑,๑๖	บ้านนาตาล	อบต.นาตาล	ผิวดิน	พอใช้		x
๓๗	อุบลราชธานี	นาตาล	พะลาน	๖		บ้านทุ่งเกลี้ยง	อบต.พะลาน	บาดาล	พอใช้	/	
๓๘	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	๔		บ้านพะไล	อบต.โพธิ์ไทร	บาดาล	พอใช้		x
๓๙	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	คำไหล	๗		บ้านห้วยหมากน้อย	อบต.คำไหล	บาดาล	ปรับปรุง		x
๔๐	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	นาคำ	๑๑		บ้านฟ้าหวน	อบต.นาคำ	บาดาล	พอใช้		x

๒.ผลการติดตามการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำรวม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภทระบบประปา	ผลการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๑	ยโสธร	ค้อวัง	กุดน้ำใส	๕	๑,๑๒	บ้านจานน้อย	อบต.กุดน้ำใส	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	นาแก	๒	๑,๕,๘	บ้านปลาอืด	อบต.นาแก	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๓	ยโสธร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	๑		บ้านไทยเจริญ	อบต.ไทยเจริญ	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๔	ยโสธร	ไทยเจริญ	น้ำคำ	๓		บ้านคำสร้างช้าง	อบต.น้ำคำ	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๕	ยโสธร	ไทยเจริญ	สัมผ่อ	๒	๑,๔,๘	บ้านนาเงิน	อบต.สัมผ่อ	ผิวดิน	ดี	พอใช้	ลดลง
๖	ยโสธร	ป่าดัว	โคกนาโก	๔	๑๒	บ้านโคกนาโก	อบต.โคกนาโก	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๗	ยโสธร	ป่าดัว	เชียงเพ็ง	๗	๑	บ้านเชียงเพ็ง	อบต.เชียงเพ็ง	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๘	ยโสธร	ป่าดัว	ศรีฐาน	๑	๒	บ้านโคกสะอาด	อบต.ศรีฐาน	ผิวดิน	ดี	ดี	คงที่
๙	ยโสธร	มหาชนะชัย	บึงแก	๗		บ้านชัยชนะ	อบต.บึงแก	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๐	อำนาจเจริญ	ขามเฒ่า	โคกสาร	๑	๘,๙	บ้านโคกสาร	อบต.โคกสาร	ผิวดิน	ดี	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๑	อำนาจเจริญ	ปทุมราชวงศา	นาหว้า	๙		บ้านหินกอง	อบต.นาหว้า	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๒	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	ดอนเมย	๓	๔	บ้านหนองปลิง	อบต.ดอนเมย	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๓	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	นาจิก	๘	๓,๔	บ้านเชือก	อบต.นาจิก	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๔	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	๒	๑,๓,๙,๑๒	บ้านปริญญ์	อบต.หนองมะแซว	ผิวดิน	ปรับปรุง	พอใช้	ดีขึ้น
๑๕	อำนาจเจริญ	ห้วยตะพาน	ห้วยตะพาน	๕		บ้านโสกสว่าง	เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๖	อุบลราชธานี	เขื่องใน	ค้อทอง	๒		บ้านหัวทุ่ง	อบต.ค้อทอง	บาดาล	พอใช้	ดี	ดีขึ้น
๑๗	อุบลราชธานี	เขื่องใน	ท่าไห	๓	๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓	บ้านท่าไห	อบต.ท่าไห	ผิวดิน	พอใช้	ดีมาก	ดีขึ้น
๑๘	อุบลราชธานี	เขื่องใน	บ้านไทย	๘	๙	บ้านทุ่งใหญ่	อบต.บ้านไทย	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๑๙	อุบลราชธานี	เขื่องใน	สหธาตุ	๔	๑,๒,๓,๕,๖,๗	บ้านธาตุลุ่ม	อบต.สหธาตุ	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๐	อุบลราชธานี	โขงเจียม	โขงเจียม	๑๐		บ้านท่าแพ	อบต.โขงเจียม	ผิวดิน	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๑	อุบลราชธานี	ดอนมดแดง	ท่าเมือง	๙		บ้านท่าเมือง	อบต.ท่าเมือง	ผิวดิน	พอใช้	ดี	ดีขึ้น

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ใช้น้ำร่วม	ชื่อหมู่บ้าน	อปท.	ประเภท ระบบ ประปา	ผลการประเมิน ระบบประปาหมู่บ้าน		
									๒๕๖๗	๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง
๒๒	อุบลราชธานี	ตาลชุม	ตาลชุม	๖		บ้านดอนตะลี	อบต.ตาลชุม	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่
๒๓	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	ทรายมูล	๔		บ้านท่าเสียว	อบต.ทรายมูล	ผิวดิน	ดี	พอใช้	ลดลง
๒๔	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	โพธิ์ศรี	๗	๑๓	บ้านโพธิ์ศรี	เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี	บาดาล	ดี	พอใช้	ลดลง
๒๕	อุบลราชธานี	เหล่าเสือโก้ก	หนองบก	๑	๑๐	บ้านดอนกลาง	อบต.หนองบก	บาดาล	พอใช้	พอใช้	คงที่


ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑



ภาพถ่ายกองการจัดสรรน้ำลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ










ภาพถ่ายการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ



ที่ปรึกษา

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี

ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ

ผู้จัดทำ

๑. นายพอลิจิตต์ ชันทอง

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานประปา

๒. นายวัฒนา ไชยคุณ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๓. นายสมบัติ รอดทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๔. นายเอกฉัตร เมธีวุฒิกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๕. นายชินนทร คงพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖. นางสาวสุวิชาดา พันธุ์ภูผา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

๗. นายไพรัช แก้วจินดา

พนักงานธุรการ ส๔

๘. นางสาวญาดา งามนิมิตร

พนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา



**กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กองการจัดสรรน้ำ

ชั้น 7 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6742 หรือ 6854